

柏崎刈羽原子力発電所7号機 炉内点検(フェーズ1・2) スケジュール

	11月										
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
原子炉上部 ・ガイドロッド ・給水スパージャ ・低圧注水スパージャ ・高圧炉心注水スパージャ ・上部格子板											
原子炉中間部 ・インターナルポンプ ・炉心シュラウド ・高圧炉心注水配管 ・炉心支持板 ・燃料支持金具											
蒸気乾燥器 気水分離器											

* 進捗状況により変更の可能性あり