

柏崎刈羽原子力発電所1号機 炉内点検(フェーズ3) スケジュール

		11月					12月										
		26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火
原子炉底部 (炉心支持板～炉底部) ・制御棒案内管 ・中性子束計測案内管 ・中性子束計測案内管スタビライザ ・差圧検出・ほう酸水注入系配管 ・中性子束計測ハウジング ・制御棒駆動機構ハウジング ・シュラウドサポート	中心部 外周部	■					■	■						■	■		
	内周部					準備作業 ■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
結果評価							■	■					■	■	■	■	■

* 進捗状況により変更の可能性あり