

柏崎刈羽原子力発電所6号機 炉内点検(フェーズ1・2) スケジュール

	12月																							
	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木
原子炉上部 ・ガイドロッド ・給水スパージャ ・低圧注水スパージャ ・高圧炉心注水スパージャ ・上部格子板																								
原子炉中間部 ・インターナルポンプ ・炉心シュラウド ・高圧炉心注水配管 ・燃料支持板 ・燃料支持金具																								
蒸気乾燥器 気水分離器																								
結果評価																								

* 進捗状況により変更の可能性あり