

承認	審査	受領
H28.5.27	H28.5.27	H28.5.26

サーバイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成28年 5月20日 (金) 10:30~11:16						
作業場所	MP-5						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-5	F1-ICW-231	0.03	3.1 μ Sv/h (10:35)	10:30 ~ 11:10	F1-ICW-233	0.03	3.0 μ Sv/h (11:10)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	線量 指示値		3.1 μ Sv/h (10:30)	—	—	—	2.9 μ Sv/h (11:10)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	バッテリー 指示値		3349mV (10:30)	—	—	—	3349mV (11:10)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	線量 指示値		3.1 μ Sv/h (10:30)	—	—	—	2.9 μ Sv/h (11:10)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	バッテリー 指示値		3349mV (10:30)	—	—	—	3349mV (11:10)
MP-							
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	線量 指示値						
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	バッテリー 指示値						
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	線量 指示値						
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	バッテリー 指示値						