

# チェンジングエリア 放射線管理月報(平成30年4月)

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

各チエンジングエリア		物揚場 エリア	2、3号機 間法面 エリア	H T I 周辺 エリア	C C R 周辺 エリア	既設 A L P S 周辺 エリア	H タンク エリア	G タンク エリア	増設 A L P S エリア	高 性能 A L P S エリア						
測定 点数	γ	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ス	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ダ	3	1	1	1	1	1	1	1	1						
1日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
8日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
14日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
15日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
17日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
18日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
19日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
20日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
21日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
22日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
23日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
24日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
25日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
26日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
27日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
28日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
29日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
30日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

## 【測定項目】

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

## 【維持管理レベル】

表面汚染密度:4Bq/cm<sup>2</sup> 以下

空气中放射性物質濃度:1E-4Bq/cm<sup>3</sup>