

チェンジングエリア 放射線管理月報(平成30年1月)

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

各チエンジングエリア		物揚場 エリア	2、3号機 間法面 エリア	H T I 周辺 エリア	C C R 周辺 エリア	既設 A L P S 周辺 エリア	H タンク エリア	G タンク エリア	増設 A L P S エリア	高 性能 A L P S エリア						
測定 点数	γ	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ス	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ダ	3	1	1	1	1	1	1	1	1						
1日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
7日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
14日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
15日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
17日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
18日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
19日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
20日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
21日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
22日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
23日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
24日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
25日(木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
26日(金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
27日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
28日(日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
29日(月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
30日(火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
31日(水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

【測定項目】

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

表面汚染密度:4Bq/cm² 以下

空气中放射性物質濃度:1E-4Bq/cm³