

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年5月27日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年5月27日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【管理対象区域内における飲水事案発生について】 協力企業作業員が、作業を終え免震重要棟から構内循環バス内に乗車し、入退域管理棟へ移動中、飲食禁止の車内において、携行していたペットボトル飲料を摂取したことを確認。 当該作業員の口、鼻の汚染検査およびホールボディカウンタ測定を実施し、汚染や内部取り込みが無いことを確認。 当該作業員へ聞き取りした結果、無意識に持っていた飲み物を飲んでしまったもの。 今後、再発防止対策を検討。</p>	G II	5月23日