

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年8月5日(火)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年8月5日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【5・6号機取水口付近への塗料の滴下について】 協力企業作業員が、作業中に使用していた塗料が入った一斗缶を運搬する際に、一斗缶の上部に残っていた塗料が流れ落ち、取水口付近に10滴程度滴下していることを確認。 その後、海水面に滴下した塗料について回収を実施。 当該事案については、相双地方振興局へ報告済み。 今後、再発防止を検討予定。	GⅢ	7月30日