

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年9月26日(金)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年9月26日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【2号原子炉建屋南東三角コーナー水位計の故障について】 当社運転員が2号原子炉建屋南東三角コーナーの水位計の指示値が低下傾向であることを確認。 2号機原子炉建屋・タービン建屋・廃棄物処理建屋の水位計、及び周辺サブドレン水位計の指示値に有意な変動がないことを確認。 また、当該箇所の水位は、ほぼ一定であることから、2号原子炉建屋南東三角コーナー水位計の故障と判断。 今後、交換を行い、再発防止対策を検討。	GⅢ	9月19日