

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年9月29日(月)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年9月29日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【5号機原子炉建屋補機冷却水系熱交換器(B)海水出入口弁のシート漏えいについて】 当社運転員が、5号機原子炉建屋補機冷却水系熱交換器(B)の弁点検作業に伴い、水抜き準備のため海水側の出入口を全閉にした際、当該弁のシート漏えいを確認。 当該弁は通常開運用のため、原子炉建屋補機冷却水系の運用に影響はない。 今後、補機冷却水系の海水系全停作業に合わせて、当該弁の点検を実施予定。	GⅢ	9月24日