東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所 2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年10月14日(火)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、 発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。 当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を 本ホームページで公表しています。

2025年10月14日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【フロン管理台帳に記載されていないスポットクーラーの発見について】 当社社員が、登録センター屋外東側に現在使用されていないスポットクーラーが置いてあることを発見。 調査の結果、当該スポットクーラーは第一種特定製品であるが、フロン管理台帳に記載されていないことを確認。 当該スポットクーラーについては相双振興局へ報告済み。 当該スポットクーラーは、今後使用予定がないため破棄を含めた対応を検討する。	GΠ	10月7日