東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所 2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年10月22日(水)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、 発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。 当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を 本ホームページで公表しています。

2025年10月22日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【排ガス洗浄装置不具合の原因調査における焦げ跡の発見について】 当社社員が、化学分析棟において排ガス洗浄装置の不具合の原因調査を行っていたところ、排ガス洗浄装置に電源 を供給しているケーブルボックス内の端子部に焦げ跡があることを発見。 公設消防により、非火災と判断された。 なお、他の排ガス洗浄装置が使用可能であることから分析作業を行うことは可能。 今後、原因調査および修理を実施予定。	GII	10月15日