

件名	5号機制御棒パターン調整に伴う出力変化について
通報日	平成16年11月19日
概要	<p>5号機の制御棒パターン調整<sup>注)</sup>に伴う出力変化が予定されていますので、お知らせします。</p> <p>実施予定日 11月24日10:00～11月25日6:00 出力変化 約112.0万kWから約100.0万kWまで低下</p> <p>注) 制御棒パターン調整 原子炉運転中、制御棒は全数引き抜かれているわけではなく、出力調整のため数本～十数本は中間位置に挿入されている。パターン調整はこの中間位置に挿入されている制御棒の位置変更等を行う操作。</p>