

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について（第2報）（続報）

平成27年3月31日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において火災・発煙が発生したことから、消防署へ緊急通報（119番）を行いました。

状況は以下の通りです。

○発生場所

5号機タービン建屋2階オペレーティングフロア（管理区域）

非管理区域 管理区域 屋外

○発生時間（当社確認時間） 10時 25分 頃

○状況 発火 発煙 確認中

○燃えたもの

定検用分電盤

○119番通報時間 10時 25分 頃 確認中

○消防署による判断有無 11時 15分 鎮火 火災でない 確認中

○当該プラントの運転状況 運転中（変化なし） 停止中（変化なし）

火災の影響により停止 対象外（屋外など）

○現時点における外部への放射能の影響 有り 無し 確認中

○負傷者の有無 有り（_____名） 無し 確認中

○自衛消防隊の出動 有り 無し 確認中

*第2報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考（補足事項）

先ほどお知らせした第一報、第二報において「負傷者なし」とお伝えしましたが、
当該作業に従事していた作業員1名の左手に軽度な火傷の可能性があることから、
念のため、病院にて診察していただくこととしました。

以上