

区分：検討中

号機	7号機	
件名	タービン建屋大物搬入口電動シャッター モーター給電ケーブルの焦げ跡の確認について	
不適合の概要	<p>本日、タービン建屋大物搬入口電動シャッターの点検を行っていたところ、当該シャッターのモーター給電ケーブルに焦げ跡を確認しました。その際、発火や発煙、異臭は確認されておりません。</p> <p>14時56分に一般回線にて柏崎市消防本部に連絡しました。17時53分、現場確認が終了し、火災かどうかについて、消防署に持ち帰り判断されることになりました。</p> <p>本事象による外部への放射能の影響はありません。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	結果については、改めてお知らせいたします。	