

福島第二原子力発電所事務本館厚生棟における発煙について

平成 26 年 6 月 11 日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

平成 26 年 6 月 11 日 午後 3 時 21 分頃、福島第二原子力発電所事務本館の火災警報が発報し、厚生棟 3 階の動力制御盤から煙が発生していたことを当社社員が確認したため、午後 3 時 32 分、消防署に通報しました。午後 3 時 46 分に消防署の緊急車両が入構しております。

現在、発煙は止まっており、消防署員による現場確認が行われています。

今後、原因について調査してまいります。

これによる外部への放射能の影響はありません。

以 上

(お問い合わせ先)

福島第二原子力発電所広報部

電話：0240-25-4111（代表）