

コンクリート電柱の点検・工事

BCP (事業継続計画) の観点から、経年劣化したコンクリート電柱の診断をおすすめ



こんな「お困りごと」や「実現したいこと」はありませんか？

- 敷地内にある電柱が古くなってきたので点検をしてほしい
- 敷地内にある電柱を新しくしてほしい



東京電力グループからのご提案

敷地内の古いコンクリート電柱に関するお困りごとなら、
「コンクリート電柱の点検・工事」をご提案いたします。

亀裂・剥離、ひび・風化・錆だれなど、お客さま構内のコンクリート電柱の劣化状況を診断し、3段階に劣化度合を分類。劣化度合に応じた対応などのご提案と、補修・補強・建て替えなどのサービスをご提供いたします。

セールスポイント

- 電力会社の配電設備で培った技術力で、お客さま構内のコンクリート電柱における診断から補修、建て替えまでをワンストップでご提供するサービスです。
- 学校のグラウンドやゴルフ練習場のネットを支えるコンクリート柱などについてもご相談ください。
- 構内の電柱や電線の地中化についてもご相談ください。


詳細情報

価格帯	現場調査などを実施の上、別途お見積もりをさせていただきます。
標準工期（納期）	お打ち合わせの上、別途ご相談をさせていただきます。

サービス 区域	栃木	群馬	茨城	埼玉	千葉	東 京			神奈川	山梨	静 岡		福 島		長 野		新 潟	日本 全国	海外
	○	○	○	○	○	23区	多摩	島嶼 地域	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—

商品・サービスのイメージ

【判断基準例】



【損傷度“大”の現場写真】

このような電柱がありましたらご相談ください。



○錆だれ



○剥離 (大)



○横ひび・亀裂

採用事例

主な納入先

- 工場、研究施設
などのお客さまにご採用いただいております。

- 専門的な知見から、電柱の状態を詳細に診断し、的確な提案をしていただき大変助かりました。
- 構内柱の建て替え工事を、電力会社との調整も含め短工期で高品質な施工をしていただいた。
ご利用いただいた多くのお客さまの声

MEMO

商材に関する詳しいご紹介やご質問はこちら

株式会社関電工
〒108-8533 東京都港区芝浦4-8-33

CNアライアンス営業部
FAX:03-5476-3352
MAIL:cnalliance-eigyo@kandenko.co.jp

法人向け

おすすめ
したい
お客さま



自治体・官公庁



警 察



消 防



学校・教育委員会



電気・ガス



工 場



情報通信



ホテル



建 設



病院・福祉



運輸・倉庫



マスコミ



金融・証券



不動産



流通・販売



娯楽場



外 食



農林・水産



一般家庭



その他