

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機 低圧蒸気タービン取替工事の 「設計及び工事計画の届出」の提出について

2025 年 5 月 29 日
東京電力ホールディングス株式会社

当社柏崎刈羽原子力発電所 6 号機においては、2008 年に確認した低圧蒸気タービンの動翼損傷事象[※]を踏まえ、低圧蒸気タービンの更なる信頼性向上に向けた対策を進めております。
([2008 年 9 月 19 日お知らせ済](#))

今回、6 号機の低圧蒸気タービンの設計改良が完了したことから、低圧蒸気タービンの取替工事に係る設計及び工事計画の届出を、昨日、原子力規制委員会に提出しました。

当社は引き続き、福島第一原子力発電所の事故から得られた教訓を踏まえ、更なる安全性、信頼性の向上に努めてまいります。

※2008 年 3 月の点検にて一部動翼の付根部に損傷を確認。当時の対策として、新品への交換や傷の除去、運用面の見直し等を実施し、現時点までに異常は確認されていない。

以 上