

1/2

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について(0時30分 現在、第一報)

2024年3月15日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所

本日、 0時14分 頃に地震が発生しておりますが、現在のプラント状況は、以下の通りです。

(参考) 発電所周辺地域の震度情報

町名	双葉町	大熊町	富岡町	楡葉町
震度	4	4	4	5弱

(1) プラントの状況

号機名	地震発生前後の運転状況	燃料プール冷却系の状況		燃料プールの状況 (溢水・漏えい)	
		地震発生前	地震発生後		
1	全号機 廃止措 置中	① 運転 停止	① 運転 停止 (時 分)	*2 ① 確認中	無し 有り
2		② 運転 停止	② 運転 停止 (時 分)	*2 ② 確認中	無し 有り
3		③ 運転 停止	③ 運転 停止 (時 分)	*2 ③ 確認中	無し 有り
4		④ 運転 停止	④ 運転 停止 (時 分)	*2 ④ 確認中	無し 有り

*1: 燃料プール冷却系が停止した号機を示す。

*2: 監視カメラにて燃料プールからの【溢水無し】を確認したことを示す。

*3: 監視カメラにて燃料プールからの【溢水有り】を確認したことを示す。

(2) 外部への放射能の影響 無し

放射線を監視している排気筒放射線モニタや発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポストにおける指示値は通常の変動範囲であり、現時点において外部への放射能の影響は確認されていません。

(3) 発電所内で確認された地震の加速度の最大値

地震の加速度の最大値					
1	号機	原子炉建屋基礎マット上端	36.7	ガル	(水平) ・ 上下)

