

江東線損傷による停電事故の復旧経過

- 8月14日 7時38分 275kV 江東線1, 2号 事故発生。
葛南変電所, 世田谷変電所, 荏田変電所が停電。
(江東変電所, 城南変電所の一部負荷は, 品川火力発電所より供給を継続)(約121.7万軒の停電)
- 7時46分 荏田変電所 復旧(約94万軒の停電)
- 7時58分 朝の需要の伸びにともない供給力とのバランスが崩れたため品川火力発電所が自動的に停止。
江東変電所 城南変電所が停電(約17.4万軒の停電 合計約71.3万軒の停電)
- 8時08分 世田谷変電所 復旧(約31万軒の停電)
- 8時18分 葛南変電所 復旧(約20万軒の停電)
- 8時26分 城南変電所 復旧(約6万軒の停電)
- 8時37分 江東変電所 復旧(約1.5万軒の停電)(全系統送電)

全系統送電後における配電設備の復旧経過

8時37分 停電軒数 約1.5万軒

10時44分 停電軒数 約200軒

12時20分 停電解消

- 15日 0時37分 江東線2号線 復旧完了
- 16日 23時32分 江東線1号線 復旧完了
- 17日 0時54分 江東線1, 2号線送電再開
(事故時に切替えた275kV超高压変電所の切戻完了日時)

以 上