

新潟県中越沖地震に係わる不適合管理状況 (8月審査分 (9日 ~ 15日審査分))

1. Bグレード 3件

発見日	号機	件名
2007/8/2	その他	【中越沖地震】屋外階段における見学者の転倒 (頭部負傷) について
2007/8/3	その他	【中越沖地震】構内斜面の雨水進入防止対策中の作業員の体調不良について (8月6日お知らせ済み)
2007/8/6	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 スタッドテンショナーからの油漏れについて (8月7日お知らせ済み)

2. Cグレード 101件

発見日	号機	件名
2007/7/16	2号機	【中越沖地震】中央制御室入口付近の天井化粧板の落下について
2007/7/16	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 天井照明カバーの落下について
2007/7/16	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービントーニングロスピート装置動作不良について
2007/7/16	その他	【中越沖地震】事務本館 緊急対策本部入口扉の変形による一時開不能について
2007/7/19	1号機	【中越沖地震】コントロール建屋 床面浸水に伴う表面汚染密度測定の実施不可について
2007/7/19	その他	【中越沖地震】情報センター棟 文書保存庫入域扉本体機構部の損傷について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロ ウェルカバー移動による弁および配管の損傷について
2007/7/25	2号機	【中越沖地震】中央制御室 プロセス計算機CPUNo.1停止およびNo.2バックアップ運転・CPUNo.5停止およびNo.6バックアップ運転に伴うアラームタイパーの欠測 (印字時間のズレ) について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料交換機ガイドローラの隙間のわずかな拡大および主ホイスト荷重検出器のわずかな傾きについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 発電機コレクタハウジングエアークラップと軸の接触について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 発電機タービン側軸受油切りと軸の接触について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 発電機本体足回り調整ライナーの変形について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 発電機本体キー部の変形について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 発電機No. 10軸受側アライメント調整座のボルト緩みについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 高圧タービン - 低圧タービン (A)間の連結胴ズレ跡について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 所内蒸気系配管からの漏洩跡について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン蒸気加減弁 復水器水室耐震サポートの変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 固定子冷却水制御盤 前部床面のひび割れについて

発見日	号機	件名
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系ポンプ(B)(D)池 基礎コンクリート部の微細なひびについて
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 東側通路壁面ひびからの水の滲みについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉压力容器ヘット自動着脱機仮置き架台およびスタッドテンションユニットの損傷について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機 ブラシホルダーリテーナの磨耗について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機自動電圧調整器室内界磁遮断器の投入および引き出し器具散乱について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタ側密封油Wスレーナドレンの油溜りについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機タービン側密封油Wスレーナドレンの油溜りについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタ側アライメントキーボルトの緩みについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタカバー防風板とシャフトの干渉痕跡について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタリング外側ブラシホルダーコレクタリング段の摩耗について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタリング内側ブラシホルダーリテーナの接触痕について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機回転検出器先端とギヤーの接触について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機内ドレン警報器への水の流入について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機脚板ライナーの変形について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 密封油装置真空槽フロート弁出口ノズルからの油流入について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機センターキーのゆるみについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主タービンカップリング 軸受部油切りと歯先の変形について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)(C)吐出側配管用ベント配管フランジ部からの水の滲みについて
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機本体足回り調整ライナーの変形について
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機本体キー部の変形について
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機足回りワッシャーのズレについて
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機No.9・10軸受アライメント調整座のボルトの緩みについて
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機コレクタハウジング内界磁回路銅バー接続部ボルトのズレについて
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機軸とタービン側ターニング装置油切りの接触について
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機コレクタハウジングのエアークリッパーと軸の接触について
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機コレクタハウジング内排気ダクトのボルト外れについて
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機コレクタハウジング内排気ダクトボルトの緩みおよびロックワニスの割れについて

発見日	号機	件名
2007/8/3	その他	【中越沖地震】500kV洞道内 開閉所側 7号機OFケーブル立上り部壁継目からの漏水について
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器室山側 保温材カバー上部の水溜まりについて
2007/8/6	4号機	【中越沖地震】ドライウェル内側 主蒸気隔離弁下部サポートにおける油溜まりについて
2007/8/6	4号機	【中越沖地震】放水口連絡トレンチ タービン建屋～放水口連絡トレンチ内 高電導度廃液系配管二重管の亀裂について
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(B)ブラシカバー用ホルダー損傷および非常用ディーゼル発電機(B)ディーゼル機関側軸受部油しみ痕他について
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(A)基礎部の微細なひびおよびフレキ貫通部の損傷について
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機コレクタハウジング内ファンカバーの亀裂およびボルトの外れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機 (C)基礎部の微細なひびについて
2007/8/6	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 改良型制御棒駆動機構盤内多芯ケーブルの断線について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機 (A)基礎部の微細なひびについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機 (B)基礎部の微細なひびについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機 (H)基礎部の微細なひびについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機 (H)サンプ周辺基礎の割れについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 高圧炉心スプレイ系ポンプ室 後打ちアンカプレート部とコンクリートの隙間について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系ポンプ (A)基礎部の微細なひびについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系ポンプ (B)基礎部の微細なひびについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系ポンプ (C)基礎部の微細なひびについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系ポンプ (D)基礎部の微細なひびについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】所内変圧器 3A 防油堤基礎の沈下について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】励磁電源変圧器の相分離母線サポート変形および接続ボルトの外れについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】主変圧器東側相分離母線基礎の沈下、および缶体のズレについて
2007/8/7	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ほう酸水注入系ポンプ (B)入力側ベアリング押さえとクランクケースからの油しみについて
2007/8/7	4号機	【中越沖地震】中央制御室盤および下部中央制御室盤の金具の変形について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 低圧タービンローター (A, B, C)と発電機ローターの油切りとの接触跡について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタ外側ブラシホルダーリテーナとコレクタリングの接触について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタ内側ブラシホルダーリテーナとコレクタリングの接触について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタカバー防風板とシャフトの接触について

発見日	号機	件名
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ 主発電機センターキーのゆるみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ 主発電機脚板下ライナーの変形について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ タービン - 発電機間カップリングカバー油切りの接触痕について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ 主発電機No. 9軸受外側油切りの接触痕について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ 主発電機ブラシホルダーのリテーナ接触による変形について
2007/8/7	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 重油配管 トレンチ内壁面破損によるケーブルの落下について
2007/8/7	その他	【中越沖地震】No.1高起動変圧器 No. 1内部巻線のズレについて
2007/8/7	その他	【中越沖地震】No.1高起動変圧器 No. 1 一次側黒相ブッシング油中でのアセチレン検出について
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系 - 熱交換器 # A前 後側基礎部の微細なひびについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系 - 熱交換器 # C前 後側基礎部の微細なひびについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 非常用補機中間ループ系 - 熱交換器 # A前 後側基礎部の微細なひびについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系 - 熱交換器 # B前 後側基礎部の微細なひびについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系 - 熱交換器 # D前 後側基礎部の微細なひびについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 非常用補機中間ループ系 - 熱交換器 # B前 後側基礎部の微細なひびについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去海水系ストレナA入口および出口側基礎部の微細なひびについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去海水系ストレナB入口および出口側基礎部の微細なひびについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 南西復水ろ過器各出口サンプリングフード室内ファンネルの漏水について
2007/8/8	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロ 使用済燃料貯蔵プール看板固縛の一部外れについて
2007/8/8	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロ 使用済燃料貯蔵プール他看板固縛の一部外れについて
2007/8/8	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 使用済燃料貯蔵プール内南側ゲート押さえの外れについて
2007/8/8	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 排風機室壁のひび割れについて
2007/8/8	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料取替機給電レールの変形について
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロ 新燃料貯蔵庫看板固縛の一部外れについて
2007/8/8	その他	【中越沖地震】500 kV開閉所 (北側) 7号機主変回線ケーブルヘッド下部ピット壁面の漏水について
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 主蒸気系放射線モニタ検出器への水流入について
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気流量計測ラック裏コンセントの変形および床面ひび割れについて
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器 (C)南側の油溜まりについて

発見日	号機	件名
2007/8/9	その他	【中越沖地震】南側開閉所 低圧変圧器二次側口出し線圧縮端子部の接触および損傷について
2007/8/9	その他	【中越沖地震】圧力抑制室プール水排水系サージタンクダクト 耐震ジョイントの段差およびコンクリートのはく離について

3.Dグレード 328件

発見日	号機	件名
2007/7/16	2号機	【中越沖地震】中央制御室 化粧板のズレについて
2007/7/17	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 天井設置の防災幕ガラスの破損について
2007/7/17	その他	【中越沖地震】青山飲料水ポンプ建屋 給水側飲料水配管からの漏水について
2007/7/19	その他	【中越沖地震】水処理 NO.1～3再生水ポンプ出口圧力計の指示不良について
2007/7/20	その他	【中越沖地震】車庫No.1・2および建物周囲の沈下、ならびに建物の傾斜について
2007/7/20	その他	【中越沖地震】3・4号機防水放水口サンプリング建屋の傾斜および屋外サンプリング穴トラフの損傷について
2007/7/23	3号機	【中越沖地震】主変圧器類焼防止配管の破損について
2007/7/23	その他	【中越沖地震】第一企業センターの受水槽の壁のはがれによる漏水について
2007/7/23	その他	【中越沖地震】第二企業センターの飲料水配管からの漏水について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系熱交換器D 後側基礎部のひび割れについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系熱交換器B 後側点検用足場の破損について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系熱交換器B 前側計装配管の変形について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系熱交換器B 前側点検用足場の破損について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 衛帯蒸気排風機室内壁面の亀裂について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 第4・5給水加熱器(A室 山側壁面最上部のはがれについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋東側 バタフライ弁修理工事用資材(仮置)の沈下について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】各サービス建屋共通 転倒や落下等による放射線計測器122台の損傷について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】事務本館前の飲料水配管からの漏水について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】水処理建屋付近の飲料水配管からの漏水について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】水処理建屋 大湊側送水ポンプ室空気補給槽(B)圧力調整弁ネジ込み部からのリークについて
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 鉄イオン供給ポンプB基礎部のひび割れについて

発見日	号機	件名
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 電気品室 モーターコントロールセンター (A側) 前面扉の不良について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 電気品室 モーターコントロールセンター (A側) 裏面扉の開放について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 空調機械室 消火ホースの散乱について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 電気品室 ケーブルトレイからのケーブル落下について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 電気品室 仮置中供用期間中検査盤の落下について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 電気品室 モーターコントロールセンター (B側) 前面扉の不良について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】サービス建屋 電気品室 モーターコントロールセンター (B側) 裏面扉の開放について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 (非) パワーセンタ1A-1付近の電線管シール材の落下について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 モーターコントロールセンタ裏の水の痕跡について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 モーターコントロールセンタ上部トレイ蓋の取手破損について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 鉄イオン電解槽廻り 鉄イオン出口流量計電線管の変形について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系熱交換器B入口弁ケーブルフレキシ部の損傷について
2007/8/1	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 (非) 北東側 蛍光灯の破損について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】変圧器脇サブドレン制御盤下部電線管の落下について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービンデッキ上ラギング止めボルトの損傷について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 前部軸受け台ランキングカバーと高圧タービンラジエーションシールドの隙間について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 西側タービン基礎架台カバーの変形について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器用チューブバンク養生板の荷崩れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器 (A, B, C) 前 後室のフランジからの水の漏洩痕について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 第一給水加熱器 (A, B) 基礎架台のひび割れおよび摺動脚のズレについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン蒸気加減弁 主蒸気系リート管ダストカバーの変形について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 第6給水加熱器 ドレンクーラー基礎架台のひび割れおよび摺動脚のズレについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 第2給水加熱器基礎架台のひび割れおよび摺動脚のズレについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン駆動原子炉給水ポンプ 基礎架台のひび割れについて
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ レベル試験装置 (1~4号機共用) 目視確認用細管の変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系 - 熱交換器 # C 後側チャンネルカバーゴムライニングの損傷について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 屋外ハッチ廻り手摺り変形について

発見日	号機	件名
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系 - 熱交換器 # A前側チャンネルカバー点検用吊ビースの変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系 - 熱交換器 # A廻り残留熱除去海水系 # A系出口ベント配管の損傷について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去海水系ストレーナ A廻り蛍光灯および非常灯の破損について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 北側山側 FP - 45配管貫通口スリーブからの漏水痕について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 補機冷却海水ポンプ予備機部品の散乱について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 補機冷却海水ポンプ予備機インペラの落下について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】窒素装置 配管およびサポートの変形、損傷、コンクリート部のひび割れについて
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 補機冷却海水ポンプ予備機ベアリングパイプの落下について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】原子炉複合建屋 原子炉補機冷却中間ループ系制御弁のダイヤフラムの変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 補機冷却海水ポンプ予備機ベルマウスの落下について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 残留熱除去海水系ポンプAディスチャージケーシングの落下について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 搬入口前の段差について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 残留熱除去海水系ポンプ (A)、(C)ベルマウスの落下について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 残留熱除去海水系ポンプ (A)、(C)部品の散乱について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】B系軽油タンク 熱感知器用計装配管止め具の損傷について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系 - 熱交換器 A前側チャンネルカバーゴムライニングの損傷について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系 - 熱交換器 A後側チャンネルカバーゴムライニングの損傷について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 補機冷却海水ポンプ予備機シャフトの落下について
2007/8/2	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 再循環電動機・発電機セット 制御盤間上部の天井パネル連結治具の変形について
2007/8/2	2号機	【中越沖地震】循環水系配管 マンホール上蓋とボルトの変形について
2007/8/2	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 1天井クレーンの位置ズレ等について
2007/8/2	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 2天井クレーンの位置ズレ等について
2007/8/2	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 1天井クレーンの横行用電動機固定子の転倒等について
2007/8/2	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーンの横行トロリー給電装置の変形等について
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機設備 水素 炭酸ガス配管の変形およびサポートとの接触痕について
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 (A)、(B)、(C)号機 ポンプ室ポンプベース基礎部のひび割れについて
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 ボルトの落下について

発見日	号機	件名
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリア仮置きタービン補機冷却海水系ポンプ予備機シャフトの落下について
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】循環水建屋 仮置き中の循環水ポンプ専用治具の荷崩れについて
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリア仮置きタービン補機冷却海水系ポンプ予備機部品の散乱について
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 油ろ過器上蓋部からの油しみについて
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主油タンク室ガス抽出機(B)からの油しみについて
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 密封油装置バルブフランジ面からの油しみについて
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 固定子冷却水ポンプ(A)メカシールカバー部からの水しみについて
2007/8/2	その他	【中越沖地震】青山飲料水ポンプ建屋～BW R運転訓練センタ間の飲料水配管からの漏水について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】変圧器エリア 照明用電線管の破損について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 北側 水銀灯の破損について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】循環水建屋 北側 ページング機器の破損について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋内 天井クレーンの位置ズレおよびレール擦れ痕について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 クレーン巻上駆動部カバーの接触および損傷について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 クレーン巻上装置ズレについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 クレーン点検架台グレーチングの外れについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1の集電子支持チェーンの損傷について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1ワイヤーロープの外れについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1ガイドローラー支持金具の開きについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1変圧器サポートの変形および傾きについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.2フレームの変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.2ホイスト支持シャフトの変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1、2共用建屋点検架台手摺りの変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1、2共用モルルールと横行車輪の接触について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1変圧器サポートの変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1配電盤の変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1巻上上限LSレバーの破損について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイストNo.1集電子支持チェーンの切損について

発見日	号機	件名
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイス No. 1配電盤の変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイス No. 2ガイドローラーの落下について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイス No. 2フレームの変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイス No. 2ワイヤーロープの外れについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイス No. 2横行ギヤーボックスからの油漏れについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイス No. 1・2共用建屋点検架台手摺りの変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイス No. 1・2共用モノレールと横行車輪の接触痕について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイス No. 1・2共用給電トローダクトの変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系・原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系ポンプ用ホイス No. 1・2共用モノレールと横行車輪との接触について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 吊替用ジブクレーンの横行用ストッパーの破損について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 OG再結合器・レイダウン用ホイス点検架台梯子基礎コンクリートの割れについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 OG再結合器・レイダウン用ホイス本体配電盤ケーシングの破損について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 レイダウン用ジブクレーンワイヤーロープの外れについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 除染場用ジブクレーン横行停留位置ズレによる横行レールの摺り痕について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 除染場用ジブクレーンの旋回用リミットスイッチ止めネジ破損について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン駆動原子炉給水ポンプ用クレーン(A)巻上用減速機ケースフランジ下部での油滲みについて
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン駆動原子炉給水ポンプ用クレーン(B)点検架台搭乗部中間踊り場の変形について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン駆動原子炉給水ポンプ用クレーン(B)の点検架台搭乗梯子中間接合部のズレについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器室山側給水加熱器抽気逆止弁保温材の落下およびズレについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧復水ポンプ(C)電動機負荷側軸受部の漏油について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧復水ポンプ(A)電動機軸受排油配管サイトグラスからの漏油について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 電気油圧式制御装置 高圧油ポンプ反負荷側ブラケットからのグリスドレン漏れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器真空ポンプ電動機反負荷側軸受部からのグリスドレン漏れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 送風機(B)電動機負荷側ブラケットからのグリスドレン漏れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 送風機(A)ラジアル軸受箱からのグリスドレン漏れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 空気圧縮機(A)電動機負荷側軸受排油口の変形について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 空気圧縮機(B)電動機負荷側軸受排油口の変形およびグリスドレン漏れについて

発見日	号機	件名
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 グラント蒸気排風機 (A)電動機負荷側軸受部からのグリスドレン漏れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主油フラッシングポンプ電動機負荷側軸受排油口の変形およびグリスドレン漏れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 480V パワーセンタ3A - 2 3B, 3Cユニットにおけるヒューズホルダーの破損について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 1・3号機用復水器水室用バタフライ弁の転倒について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 ソールプレート軸方向固定キー廻りコンクリートのひび割れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 修理工事用資材の荷崩れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン消火用CO2配管の変形について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンペDESTALカバーの浮き上がりについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 歩廊チェッカープレートの浮き上がりおよび止めボルトの損傷について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 ガントリークレーンの走行移動およびリミットスイッチレバーの位置ズレについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 レイダウン用ホイス制御盤の変形およびワイヤーの型ずれについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主油フラッシングポンプ用電動機軸受部からの油漏洩について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧復水ポンプ (A) (B) (C) 油フィルター下部の油漏洩について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 仮置品類転倒および変形について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却系ポンプ (D) モータカップリング・反カップリング側ベアリングカバーからのグリス滲みについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却系ポンプ (A) 反カップリング側ベアリングハウジングカバーからの油滲みについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却系ポンプ (D) カップリング側ベアリングハウジングとケーシングからの油滲みについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却系 (D) モータカップリング・反カップリングベアリングカバーからのグリス滲みについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却系ポンプ (B) 反カップリング側ベアリングハウジングカバーからの油滲みについて
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ (B) 電動機フレキ止め金はずれおよびラダー用サポートの変形について
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ (C) 電動機フレキ止め金はずれおよび接地線止め金具の変形について
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系ポンプ (A) 電動機基礎部のひび割れについて
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系ポンプ (B) 電動機基礎部のひび割れについて
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系ポンプ (C) 電動機基礎部のひび割れについて
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】窒素タンク周りペーシングの変形について
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 オイルスナッチ、ターンバックル部の変形について
2007/8/3	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 北側 ケーブルトレイケーブル固縛の外れについて

発見日	号機	件名
2007/8/3	7号機	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 原子炉内蔵型再循環ポンプ 電動機・発電機セット(A)(B)のセンターゲージのズレについて
2007/8/3	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 可変周波数電源装置エリア送風機 (A)電動機負荷側軸受部のグリス不足について
2007/8/4	その他	【中越沖地震】No.1高起動変圧器 一次側黒相ブッシングガスシャ断器圧力スイッチ用計装配管の破損について
2007/8/5	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却建屋 灰取出し室床面 配管周辺の湧水について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリア仮置中原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機インペラの落下について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリア原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機ベルマウスの落下について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリア搬入口前のスロープの移動について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 東側 A号機フレーム上のグレーチングおよび止め金具の散乱について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 東側入口扉の開閉不可について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 シャッター脇外壁のひび割れ、沈下、および窓枠の変形について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 シャッターの変形について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 屋外 南側入口付近の地面の沈下について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 南側入口脇 柱取付ボルトの損傷および変形について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 南側 柱の基礎部の一部損傷・ズレ、および取付ボルトの損傷について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 南側 柱の補強の変形について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 南側 柱の基礎部の一部損傷・ズレ、および取付ボルトの浮きについて
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 床面の亀裂について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン停止位置のズレおよび運転室窓枠の落下について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 バタフライ弁 (仮置き)の落下について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 西側 床面へのグレーチングおよび止め金具の散乱について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 西側 床面へのボルト散乱について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 ポンプ室吊下げケーシング取付ボルト座面の油溜まりについて
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器室山側復水器内養生板ラックの移動について
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器室海側給水加熱器ドレン ベント配管保温材のズレについて
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主蒸気止め弁 / タービン蒸気加減弁室 タービン蒸気加減弁の油筒からの油の滴下について
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 湿水分離器 (B)室 タービンバイパス弁の油筒からの油の滴下について
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 界磁遮断器盤の後床面におけるピスの発見について

発見日	号機	件名
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧復水ポンプエリア付近通路の照明レースウェイカバーの外れについて
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 パワーセンタ電気品室 ケーブルトレイ貫通箇所 養生シール材の一部外れについて
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ駆動用タービン (B) 排気室圧力計器架台アース線の外れについて
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン第2、3軸受リフトポンプ計器収納箱廻り ラギングカバーの変形について
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器室 復水器ろ過装置/復水脱塩装置制御盤室内引込用ケーブルトレイカバーの浮きについて
2007/8/6	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 点検用吊りピース架台アンカーの浮きについて
2007/8/6	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 1, 2天井クレーン横行ケーブル用ケーブルキャリアガイドの変形について
2007/8/6	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 1, 2天井クレーン横行ケーブルの外れについて
2007/8/6	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 No. 2天井クレーンガーダ内中継端子箱カバーの外れについて
2007/8/6	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 補助機器盤 1, 2コンタクターケーブル、および中継端子箱プレート・カバーの破損について
2007/8/6	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ (A) 電動機フレキ止め金具の外れについて
2007/8/6	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系ポンプ予備機のディスチャージケーシングの落下について
2007/8/6	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 ポンプ室におけるパワーケーブル固着用パテの落下について
2007/8/6	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 循環水ポンプ (B), (C) フレーム上の油溜まりについて
2007/8/6	5号機	【中越沖地震】取水機電源設備パワーセンタ取水機電源設備 (3A) (3C) における気中遮断機の損傷について
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(A)排風機 (B)基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(A)排風機 (A)基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉区域、タービン区域送風機 (D)基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉区域、タービン区域送風機 (C)基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉区域、タービン区域送風機 (B)基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 海水熱交換器建屋給気処理装置内冷却・加熱兼用コイルの2・3段目センター部のズレについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉区域、タービン区域送風機 (A)基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧ドレンポンプ (C)電動機基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧ドレンポンプ (B)電動機基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧ドレンポンプ (A)電動機基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧ドレンポンプ (A)配管保温材の破損 散乱について
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機設備水素 炭酸ガス配管の変形およびサポートとの接触について

発見日	号機	件名
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉内蔵型再循環ポンプ電動機・発電機セット(B)電動機排油サポートの変形について
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(B)排風機 (B)基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(B)排風機 (A)基礎部のひび割れについて
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 抽気系空気作動弁スピードコントローラ (排気側)からのエアリークについて
2007/8/6	その他	【中越沖地震】154kV荒浜線 プッシング羽子板端子部の変形について
2007/8/6	その他	【中越沖地震】保全部倉庫山側 天井クレーンの位置ズレについて
2007/8/6	その他	【中越沖地震】保全部倉庫海側 天井クレーンの位置ズレについて
2007/8/6	その他	【中越沖地震】154 kV変電所脇の飲料水配管からの漏水について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系-熱交換器#C後側チャンネルカバー点検用吊りピースの変形について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】中央制御室 格納容器雰囲気モニタ系水素濃度記録計(D23-H2R601A)点検保管中の破損について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】中央制御室 格納容器雰囲気モニタ系水素濃度記録計(D23-H2R601B)点検保管中の破損について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】下部中央制御室 ケーブル処理室 C659トレイ布設ケーブルの外れについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】中央制御室 格納容器雰囲気モニタ系酸素濃度記録計(D23-O2R603A)点検保管中の破損について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】中央制御室 格納容器雰囲気モニタ系酸素濃度記録計(D23-O2R603B)点検保管中の破損について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】下部中央制御室 ケーブル処理室 C651トレイ布設のケーブル外れについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】下部中央制御室 ケーブル処理室 プルボックス蓋の外れについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】下部中央制御室 ケーブル処理室 C403トレイ布設のケーブル外れについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】中央制御室 磁気誘導電流測定システム盤のへこみについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】中央制御室 磁気誘導電流測定システムベースポルト取付床面の破損について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機 (A)のNo.18ブラシの位置ズレについて
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】コントロール建屋 ケーブル処理室のトレイのふたの外れについて
2007/8/7	2号機	【中越沖地震】復水脱塩装置 薬液貯蔵エリア 建屋外壁プルボックスのフレキシブルチューブの破断について
2007/8/7	2号機	【中越沖地震】原子炉区域 A系非常用電気品室 直流125V分電盤扉取手ネジの損傷について
2007/8/7	2号機	【中越沖地震】2~3号機 ジャバラハウス タンバクル取付用吊りピースの破損について
2007/8/7	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 No.2天井クレーン走行トラック駆動車輪間ピローブロックブラケットカバーのひびについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリア仮置中原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機部品の散乱について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリア仮置中原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機吸い込みベルマウスの落下について

発見日	号機	件名
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 搬入口前の段差について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリア仮置中原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機ガイドケーシング落下について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】2～3号機タービン建屋連絡ダクト(東側)目地部からの漏水について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系ポンプ フレキ貫通部のひび割れについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系ポンプ(B)基礎部のひび割れについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系ポンプ(B)端子箱のフレキ外れについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】主変圧器 変防配管サポートの基礎沈下による配管変形について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】地盤沈下による主変圧器防災制御盤埋設配管ケーブルの露出について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】主変圧器 - 励磁電源変圧器間防火壁基礎沈下および変圧器エリア防油堤沈下による隙間について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】ボール捕獲器電気品室の壁破損について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系ポンプ予備機ケーシングの台木からの外れについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系ポンプ予備機モータの台木からの外れについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 タービン建屋補機冷却系熱交換器C後側基礎部のひび割れについて
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】薬液貯槽エリア 苛性ソーダ 純水補給水系配管 計装用圧縮空気系配管の変形について
2007/8/7	3号機	【中越沖地震】循環水建屋 バタフライ弁の受け台からの外れについて
2007/8/7	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(B)非常用吸気処理装置中性能フィルター取付金具の外れについて
2007/8/7	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉再循環系インバータ盤内出力変圧器コイルサポートのズレについて
2007/8/7	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 電気品室通路照明の変形について
2007/8/7	6号機	【中越沖地震】酸素ポンベ室 酸素ポンベ～安全弁接続銅管の破損について
2007/8/7	6号機	【中越沖地震】サービス建屋 下着更衣所(非)天井空調吹出口周りの水の滲みについて
2007/8/7	6号機	【中越沖地震】スクリーンエリアバー回転式スクリーン(予備機)架台の外れについて
2007/8/7	6号機	【中越沖地震】スクリーンジャバラハウス(駆動側)車輪2箇所脱輪および浮輪について
2007/8/7	6号機	【中越沖地震】スクリーンエアリアフティングビームの転倒について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン駆動・電動駆動原子炉給水ポンプ用工具箱の南側扉の外れについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 圧力検出器取付部近傍の配管の変形について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)潤滑油ストレーナ閉止プラグ部からの油滲みについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)冷媒ストレーナフランジ部からの油滲みについて

発見日	号機	件名
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水脱塩装置再循環ポンプベース上の油滴下について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】主発電機水素 炭酸ボンベ建屋～タービン建屋配管トレンチ内配管の変形および腐食について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)機器制御盤内部サブタンクと計測配管取り合いからの油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 中間軸受台廻り基礎のひび割れについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 南東コーナー長期仮置資材足場材の荷崩れについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービンラギング取付ボルトの損傷について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 排気管 (B)エリア長期仮置資材ラックの移動について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧ドレンポンプメカニカルシール下部の水の漏洩痕について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系ポンプ (A・C) 負荷側エンドブラケット部からの油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 (非) 換気空調補機常用冷却水系補助冷凍機の冷媒ラインフランジ部からの油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 湿分分離加熱器室壁 ブロックアウト部の割れについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 エバポレータの近傍弁保温材の外れについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 電気油圧式制御装置ユニット内床の油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】高圧タービン制御油圧ユニットより油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)主油タンク室アキュムレーター A接続配管ねじ込み部からの油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)主油タンク室アキュムレーター B・D元弁グラント部からの油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ駆動用タービン (B) 前部軸受台水平継手部ワイヤーリング点検口からの油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A・B)主油タンク室油タンクと主油ポンプの取付面からの油しみについて
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機分解 組立治具の散乱について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 協力企業保管治具の散乱について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 固定子冷却水バイパス管の散乱について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ トラニオンの散乱について
2007/8/7	7号機	【中越沖地震】主発電機水素 炭酸ガスボンベ建屋～タービン建屋トレンチ内電線管ジョイントの外れについて
2007/8/7	6号機	【中越沖地震】中央制御室照明スイッチのランプ不点灯について
2007/8/7	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 屋上設置 3Aボイラー安全弁排気管破損・ルーバーファン開閉器の転倒について
2007/8/7	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 重油サービスタンク室排風機確認用ハシゴ上部サポートの破損について
2007/8/7	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 缶体内部確認での給電部-電極部間「相」ボルトの損傷について

発見日	号機	件名
2007/8/7	その他	【中越沖地震】構内配電線 6.6kV南幹線 45号柱の傾きについて
2007/8/7	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 乾燥機(B)からの所内用エアのリークについて
2007/8/7	その他	【中越沖地震】物揚場付近における飲料水配管からの漏水について
2007/8/7	その他	【中越沖地震】キャスク保管庫 使用済燃料輸送用キャスク押しボルトの一部損傷について
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】ドライウエル 吊荷移動による135° 機器チェンブロック廻り壁面の接触について
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 北側通路所内用圧縮空気系配管の変形について
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系 - 熱交換器 # A後側胴体配管保温材の損傷について
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却中間ループ系 - 熱交換器 # A後側基礎部のひび割れについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却中間ループ系 - 熱交換器 # B後側基礎部のひび割れについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却中間ループ系 - 熱交換器 # D後側基礎部のひび割れについて
2007/8/8	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 コンクリートハッチ及び基礎部のひび割れおよび変形について
2007/8/8	2号機	【中越沖地震】非常用ディーゼル発電機(H)室 リミットスイッチ検出用配管ドレンプラグ他からの油しみについて
2007/8/8	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 中央制御室(計算機室) 復水ろ過装置 / 復水脱塩装置 システム入出力装置プリンタの落下および破損について
2007/8/8	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟屋上 主排気ダクトサポート土台部金属製傘の破損および傾きについて
2007/8/8	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ドライウエル内ベDESTALエリアアクセストンネル前付近の手摺りの変形について
2007/8/8	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 機器搬入用ハッチコンクリート遮へい扉 レールストッパーの破損について
2007/8/8	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉格納容器 逃がし安全弁ハッチコンクリート遮へい扉付属金属箱変形について
2007/8/8	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋 計測制御電源盤区域(C)給気処理装置基礎部のひび割れについて
2007/8/8	6号機	【中越沖地震】サービス建屋 換気空調補機常用冷却水系冷水往還差圧調節弁グラント水リークについて
2007/8/8	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋 計測制御電源盤区域(C)冷却コイル温度調節弁グラント水リークについて
2007/8/8	6号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 レイダウンエリアへのタービン補機冷却海水系ポンプ予備機(仮置) 部品の散乱について
2007/8/8	6号機	【中越沖地震】タービン建屋-海水熱交換器エリア 南側シャッター東側レールずれおよびシャッターの変形について
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 南西コーナー 換気空調補機常用冷却水系弁グラント部リークについて
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器 1B給水加熱器前 ハンドルナットの緩みについて
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器海側 配管エルボ部の保温材のズレについて
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器海側 第3、4給水加熱器前配管保温材のズレについて
2007/8/8	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器北側 配管保温材のズレについて

発見日	号機	件名
2007/8/8	その他	【中越沖地震】登録事務室におけるパッケージエアコンの故障について
2007/8/8	その他	【中越沖地震】水処理建屋 コールドラボ内照明用分電盤電源ケーブル管貫通部天井板の破損について
2007/8/8	その他	【中越沖地震】和樹苑の散水栓配管破損による水漏れについて
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 残留熱除去系熱交換器 B冷却水出口圧力指示の振り切れについて
2007/8/9	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロ スタッドテンション油圧ホースの外れについて
2007/8/9	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 仮置中制御棒駆動機構搬送レールと制御棒駆動機構交換機所内用圧縮空気系入口弁ハンドルの干渉について
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器 (A)北西側のコンクリート片の散乱について
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 第1給水加熱器 (A)エリアの足場材上のコンクリート片の散乱について
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 第1給水加熱器 (A)西側ベースプレート基礎部の亀裂について
2007/8/9	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧給水加熱器エリアと復水器室の境界鉄板のズレについて

4.新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	3
C	101
D	328
対象外	0
総計	432