


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(12月8日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中		
総計	668	398	473	415	437	275	252	729	3,647
A s	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	3	2	4	9	36
B	5	4	6	3	3	2	5	11	39
C	223	127	195	159	130	47	61	187	1,129
D	431	260	267	249	300	221	181	514	2,423
対象外	1	1	0	0	0	0	0	8	10

中越沖地震に係わる不適合
号機別審議件数



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(12月8日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	44.3%	42.7%	41.6%	34.5%	42.3%	70.2%	87.3%	63.5%	51.2%
総計	296	170	197	143	185	193	220	463	1,867
A s	0	1	1	1	0	2	1	0	6
A	2	2	0	1	1	2	3	6	17
B	4	1	1	0	0	2	5	9	22
C	56	22	26	18	12	23	37	60	254
D	233	143	169	123	172	164	174	380	1,558
対象外	1	1	0	0	0	0	0	8	10

不適合処理を完了したもの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したもの。

新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

