


福島第一原子力発電所 津波の調査結果


平成 23 年 3 月 11 日東北地方太平洋沖地震により福島第一原子力発電所に到達した津波の調査を行いました。

浸水高、浸水域及び遡上高は以下のとおりです。なお、地殻変動による影響は考慮していません。


- (1) 浸水高：建物や設備に残された痕跡から、主要建屋設置エリアの海側面では、ほぼ全面に O.P. 約+14~15m（浸水深 約 4~5m）でした。
- (2) 浸水域：海側エリア（敷地高 O.P. +4m）及び主要建屋設置エリアのほぼ全域に及びました。
- (3) 遡上高：斜面や路面上に残された痕跡から、O.P. 約+14.5m でした。




福島第一原子力発電所における津波の状況（概念図）



福島第一原子力発電所の浸水高、浸水域及び遡上高



浸水高判読結果の一例（J地点）



浸水高判読結果の一例（K地点）