

## 福島第一原子力発電所 土壌中の Sr 分析結果

## 1. 測定結果

(単位：Bq/kg・乾土)

採取場所 ( )は1,2号機スタックからの距離	採取日 分析機関	Sr-89	Sr-90
グランド(西北西約 500m)	6月13日	$(1.1 \pm 0.008) \times 10^3$	$(3.0 \pm 0.04) \times 10^2$
野鳥の森(西約 500m)	日本分析 センター	$(1.5 \pm 0.11) \times 10^1$	$(6.9 \pm 0.69) \times 10^0$
産廃処分場近傍(南約 500m)		$(1.1 \pm 0.008) \times 10^3$	$(3.2 \pm 0.04) \times 10^2$
過去の測定値の範囲		-	ND ~ 4.3

：平成 21 年度 原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書より(平成 11 年度~20 年度)

：「グランド」「産廃処分場近傍」は、過去のサンプリングが重ならないよう隣接地を採取。「野鳥の森」は同じポイントを深さ方向に採取(採取不可となった時点でポイント変更)

## 2. 評価

検出された Sr-90 の濃度は、過去の大気圏内核実験において国内で観測されたフォールアウトと比べ高い値となっていることから、今回の事故に由来することが考えられる。

以 上