


1F 構内の空气中放射性物質濃度測定結果



【1】MP8

【2】環境管理棟前

【3】西門前

【4】構内保管物品置場

【5】3,4号機西側法面上

【6】野鳥の森

【7】3号機山側

【8】1,2号機西側法面上

【9】2号機山側

【10】1号機山側

【11】1号機北側法面上

【12】ジャバラハウス前

【13】免震重要棟前

【14】水処理建屋

【15】固体庫

【16】焼却入口前通路

【17】5,6号機PP前

【18】5,6号機開閉所前

【19】MP3

【20】MP1

【21】4号機原子炉建屋開口部

【22】3号機原子炉建屋開口部

【23】2号機原子炉建屋開口部

【24】1号機原子炉建屋開口部

