

7号機コントロール建屋地下2階(非管理区域) 常用電気品室
直流 250V 充電器盤 焦げ痕発生場所

