

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名：1F ガラ収納容器等受取り保管業務委託 (H29)

測定者		計測器番号	F1-ICW-046
測定日時	平成30年1月30日	(8:00 ~ 12:30)	

測定 No.	測定場所	保管物	空間線量当量率 (mSv/h)	前回測定値 (H30. 1. 23)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫 第1棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
2	固体廃棄物貯蔵庫 第2棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
3	固体廃棄物貯蔵庫 第3～第8棟	瓦礫類	0.015	0.015	
4	一時保管エリアA 1 Aテント	瓦礫類	0.150	0.150	
5	一時保管エリアA 2 Bテント	瓦礫類	0.250	0.250	
6	一時保管エリアB テント西側ヤード	瓦礫類	0.004	0.004	
7	一時保管エリアC Cヤード	瓦礫類	0.002	0.002	
8	一時保管エリアD ヤード	瓦礫類	0.004	0.004	
9	一時保管エリアE 1 ヤード	瓦礫類	0.020	0.020	
10	一時保管エリアE 2 ヤード南側	瓦礫類	0.015	0.015	
11	一時保管エリアF 1, F 2 ヤード	瓦礫類	0.003	0.003	
12	一時保管エリアG	第3土捨場北側南入口	伐採木 (枝葉根)	0.001	
13		第3土捨場北側北入口		0.001	
14		第3土捨場北西側	伐採木 (幹根)	0.001	
15	一時保管エリアH	旧ヘリポート北側北入口	伐採木 (枝葉根・幹根)	0.001	
16		旧ヘリポート北側南入口		0.001	
17		旧ヘリポート北西側		0.003	
18	一時保管エリアI 旧ヘリポート	伐採木 (幹根)	—	—	保管されていないため省略
19	一時保管エリアJ 管理型最終処分場	瓦礫類	0.015	0.015	
20	一時保管エリアL Bヤード	瓦礫類	0.001	0.001	
21	一時保管エリアM	5/6号機西側ヤード西入口	伐採木 (幹根)	0.002	
22		5/6号機西側ヤード東入口		0.002	
23	一時保管エリアN 水処理制御室北側A	瓦礫類	0.002	0.004	
24	一時保管エリアO 安定型処分場	瓦礫類	0.004	0.004	
25	一時保管エリアP 1 エリア ヤード東側 (低線量)	瓦礫類	0.008	0.008	
26	一時保管エリアP 2 エリア ヤード東側 (高線量)	瓦礫類	0.007	0.007	
27	一時保管エリアQ 研修棟駐車場	瓦礫類	0.060	0.030	※解体工事の為、線量増
28	一時保管エリアT 旧展望台	伐採木 (枝葉根)	0.003	0.003	
29	一時保管エリアU 旧展望台北側	瓦礫類	0.001	0.001	
30	一時保管エリアV 安定型処分場南側	瓦礫類・伐採木 (枝葉根・幹根)	0.012	0.012	
31	一時保管エリアW	固体庫1, 2棟南側 (W1)	瓦礫類	0.025	
32		研修棟北側 (W2)	瓦礫類	0.050	
33	一時保管エリアX	固体庫1, 2棟東側	瓦礫類	0.006	
34	一時保管エリアAA 覆土式一時保管施設東側	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
35	一時保管エリアa	固体庫トラックヤード	使用済保護衣等	0.010	
36	一時保管エリアb	金属材料専用置場	使用済保護衣等	0.006	
37	一時保管エリアc	No. 2資材倉庫	使用済保護衣等	0.010	
38	一時保管エリアd	海生物処理建屋海側	使用済保護衣等	0.006	
39	一時保管エリアe	エリア	使用済保護衣等	0.035	
40	一時保管エリアf	廃コンクリート置場	使用済保護衣等	0.002	
41	一時保管エリアg	ABテント西側	使用済保護衣等	0.007	
42	一時保管エリアi	Bヤード海側	使用済保護衣等	0.001	
43	一時保管エリアj	固体庫3, 4棟間	使用済保護衣等	0.006	
44	一時保管エリアk	5/6号機西側ヤードA	使用済保護衣等	0.001	
45	一時保管エリアl	5/6号機西側ヤードB	使用済保護衣等	0.003	
46	一時保管エリアm	1, 2号開閉所周辺 東側	使用済保護衣等	0.004	
47	一時保管エリアn	1, 2号開閉所周辺 西側	使用済保護衣等	0.005	
48	一時保管エリアo	固体庫1, 2棟建屋周り	使用済保護衣等	0.006	
49	一時保管エリアo	新設焼却炉南側	使用済保護衣等	0.001	

