


承認	審査	作成
2019.5.14	2019.5.14	2019.5.13

放射線サーベイ記録

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> 3布 <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1 / 2号開閉所東側一部	測定者	
測定日時	2019.5.10	14:30 ~ 15:00	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-376 BG : 80cpm (機器効率 : 31.7%)



No	cpm	No	cpm	No	cpm
1:地面	100	8:地面	140	15:地面	650
2:地面	80	9:地面	120	16:地面	280
3:地面	110	10:地面	120	17:地面	950
4:地面	100	11:地面	120	18:地面	200
5:地面	130	12:地面	130	19:地面	450
6:地面	200	13:地面	150	20:地面	160
7:鉄板	120	14:地面	170		

○ : 地面
△ : 鉄板

※ : アクションレベル : 1300cpm未満