

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年10月17日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年10月17日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

| 番号 | 不適合内容 | グレード |
|----|---|-------|
| 1 | 【平成30年度第2回保安検査「火災発生時の対応実施状況」における口頭指摘について】 平成30年度第2回保安検査「火災発生時の対応実施状況」において、火災対応訓練内容や消防資機材維持管理等について、口頭指摘を受けた。 口頭指摘内容をリスト化し、対応を実施する。 | G II |
| 2 | 【非常用窒素ガス分離装置の出口流量計動作不良について】 非常用窒素ガス分離装置の点検終了後の試運転時において、新品へ交換した出口流量計に不具合を確認。 その後、旧品の点検・取替・動作確認を行い、継続して旧品を使用可能と評価し、復旧。 | G III |
| 3 | 【車両通行証の紛失について】 協力企業作業員が、車両通行証を紛失。 関係箇所に紛失を報告。 | G III |