

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2019年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年6月4日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年6月4日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【5号機原子炉建屋1階消火系配管からの漏えいについて】 5号機原子炉建屋1階消火系配管からの漏えいを確認。 現在漏えい箇所をウェスで養生中。 当該消火設備に支障なし。 修理予定。	GⅢ	5月29日
2	【雑固体廃棄物焼却設備有人フォークリフト(B)の右後輪部の異音について】 雑固体廃棄物焼却設備有人フォークリフト(B)の右後輪部の異音を確認。 点検・修理予定。	GⅢ	5月30日
3	【運搬車両荷台から周辺監視区域道路への洗浄剤滴下について】 運搬車両荷台から周辺監視区域道路への洗浄剤滴下を確認。 なお、当該道路近傍排水路へ流出がないことを確認。 中和剤による清掃完了。	GⅢ	5月30日
4	【3号機タービン建屋において電動丸ノコギリ使用中の右膝上負傷について】 3号機タービン建屋において電動丸ノコギリ使用中に右膝上負傷が発生。 救急医療室にて、治療実施。	GⅢ	6月1日