

(お知らせ)

定期検査中の福島第二原子力発電所 1号機圧力抑制室内における  
ナットの落下について

平成 17 年 3 月 4 日  
東京電力株式会社  
福島第二原子力発電所

当所 1 号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）につきましては、平成 16 年 9 月 29 日より第 17 回定期検査を実施しておりますが、圧力抑制室内において原子炉格納容器漏えい率検査\* 準備作業中、本日午後 3 時 20 分頃、協力企業作業員が誤ってナット 1 個（直径約 12mm×厚さ約 7mm）を圧力抑制室内プールに落下させてしまいました。

落下したナットについては、圧力抑制室の最終点検・清掃にて確認・回収する予定です。

当該点検・清掃の結果につきましては、作業終了後に速やかにお知らせいたします。

以 上

\* 原子炉格納容器漏えい率検査

原子炉格納容器内部から気体が漏れ出る割合を測定し、その密閉性（安全性）を確認する検査

(お問い合わせ先)  
福島第二原子力発電所  
広 報 部  
TEL 0240-25-1353