

平成 19 年 9 月 14 日

## 2 号機中央操作室の換気空調系電動機の故障について

2 号機は定格出力で運転中ですが、平成 19 年 9 月 13 日午後 3 時 51 分頃、中央操作室において「480V 母線 2 C 地絡」、「換気空調機 電源盤 2 C 故障」の警報が発生しました。

ただちに中央操作室内の監視盤を確認したところ、2 号機中央操作室の換気空調機\*（1 台）が停止していることを確認しました。

このため、予備の換気空調機を起動し、通常の換気状態に復帰しました。

その後の調査において、2 号機中央操作室換気空調機用の電動機が損傷していることを確認しました。

今後、原因を調査するとともに、電動機を予備品と交換いたします。

本事象による外部への放射能の影響はありません。

以 上

### \* 中央操作室の換気空調機

1・2 号機中央操作室用に 3 台設置されており、通常、1 号機用に 1 台、2 号機用に 1 台を運転して換気を行い、残りの 1 台を予備機としている。