

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について（午後2時現在）

平成24年12月15日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所

平成24年12月15日午後1時27分頃に地震が発生しておりますが、現在の運転状況は以下のとおりです。

号機名	地震発生前の運転状況		現在の運転状況	
	運転	停止	運転	停止
1		○		○
2		○		○
3		○		○
4		○		○
5		○		○
6		○		○

なお、発電所内で観測された地震の加速度の最大値は、
6号機原子炉建屋基礎版において9.4ガル（垂直）でした。

外部への放射能の影響 無し

発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポストの指示値は本地震の前後に有意な変動はなく、現時点で本地震による外部への放射能の影響は確認されていません。

また、1～6号機プラント主要パラメータ、滞留水移送、水処理設備、電源設備、その他の各設備に異常は確認されていません。

現在、本地震によるけが人はありません。

以上