


# 福島第二原子力発電所 2号機取水口スクリーン装置の 近傍における油らしきものの浮き上がりについて


<参考資料>  
平成25年7月26日  
東京電力株式会社  
福島第二原子力発電所

## <概要>

- 平成25年7月25日16時頃、パトロール中の委託警備員が2号機取水口スクリーン装置近傍(北側、沖合約10m)において、2～5秒に1回の割合で油らしきものが泡状に浮き上がってくるのを確認。
- 油らしきものが広がっている方向に1、2号機取水口があることから、取水口に取り入れられないように前面にオイルフェンスを設置(7月25日19時15分頃)。
- (取水された海水は冷却水として使われ、放水口から放出されるため。)
- 発見以降、継続的に現地確認を行い、本日11時、油らしきものは確認されていない。
- 今後、ダイバーによる調査を行い、詳細を確認する予定。



## <現地の状況>



【撮影日】：平成25年7月25日  
【撮影】：東京電力株式会社

【撮影日】：平成25年7月26日  
【撮影】：東京電力株式会社

【撮影日】平成25年7月26日  
【撮影】東京電力株式会社