

平成 19 年 5 月 9 日

2号機の圧力抑制室内点検作業の状況について

東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

2号機は今回の定期検査（第17回）において、圧力抑制室内の点検作業を実施しておりますが、この期間中に回収物があった場合は、圧力抑制室内の作業工程*毎にとりまとめてお知らせすることとしておりました。

（[平成19年4月5日お知らせ済み](#)）

4月24日までに、圧力抑制室内の点検作業のうち、圧力抑制プール清掃、点検および圧力抑制プール内面塗装のための水抜き作業が終了し、ビニールテープ片等（合計3個）を確認・回収しました。

2号機は前回の定期検査において、圧力抑制室内の点検作業を実施しておりますが、圧力抑制室内の確認しづらい部位に残ったものが移動してきたものと推定しております。

今後とも、引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。

以 上

*：圧力抑制室内の作業工程

- ・ 4月10日～4月下旬 圧力抑制プール清掃、点検
- ・ 4月10日～8月上旬 圧力抑制プール内面塗装（準備および後片付け含む）
- ・ 7月下旬～8月上旬 ストレーナ取替、圧力抑制室最終点検

福島第二原子力発電所 2号機圧力抑制室内回収物一覧

回収物	数量	概略寸法 (cm)
ビニールテープ片	1	縦 約 11×横 約 2
プラスチック片	1	縦 約 3.5×横 約 1
金属ピン	1	約 3.5×直径 約 1
合計	3	