

＜福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞  
(3月31日 午前9時現在)

新規事項なし

平成23年3月31日  
東京電力株式会社  
福島第二原子力発電所

号機	状 況
1	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有</li><li>・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし</li><li>・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有</li><li>・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし</li><li>・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有</li><li>・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし</li><li>・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 冷温停止中、水位は制御範囲内で安定、外部電源は受電有</li><li>・ 原子炉格納容器内での冷却材漏洩なし</li><li>・ 圧力抑制室の平均水温は100℃未満を維持</li></ul>
共通	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 特記事項なし</li></ul>

次回のプラント状況等のお知らせは、本日午後3時を予定しております。

以 上