

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について(午後11時25分現在)

平成24年4月1日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

平成24年4月1日、午後11時4分頃に地震が発生しておりますが、現在の運転状況は以下のとおりです。

号機名	地震発生前の運転状況		現在の運転状況	
	運転	停止	運転	停止
1				
2				
3				
4				

なお、発電所内で観測された地震の加速度の最大値は、1号機原子炉建屋基礎版における90.8ガル(水平方向)でした。

外部への放射能の影響 無し

発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポストにおける指示値は、本地震の前後において通常の変動範囲であり、現時点において本地震による外部への放射能の影響は確認されていません。

また、本地震によるけが人はありません。

以上