


福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ



福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子 炉圧力 (MPa) | B系 原子 炉圧力 (MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W (A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御 室線量 (mSv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----|
| 8/16 5:00 | -1850 | -2200 | 0.019 | - | 0.120 | | 1.09E+01 | 4.61E+00 | 1.37E-01 | 6.21E+00 | 0.010 | |
| 8/16 11:00 | -1850 | -2200 | 0.019 | - | 0.120 | | 1.09E+01 | 4.74E+00 | 1.37E-01 | 6.23E+00 | 0.010 | |
| 8/16 17:00 | -1850 | -2200 | 0.019 | - | 0.120 | | 1.09E+01 | 4.85E+00 | 1.37E-01 | 6.33E+00 | 0.010 | |
| 8/16 23:00 | -1850 | -2150 | 0.019 | - | 0.120 | | 1.09E+01 | 4.94E+00 | 1.37E-01 | 6.36E+00 | 0.011 | |
| 8/17 5:00 | -1850 | -2200 | 0.019 | - | 0.120 | | 1.09E+01 | 5.02E+00 | 1.37E-01 | 6.33E+00 | 0.010 | |
| 8/17 11:00 | -1850 | -2200 | 0.019 | - | 0.119 | | 1.09E+01 | 5.09E+00 | 1.37E-01 | 6.33E+00 | 0.009 | |
| 8/17 17:00 | -1850 | -2200 | 0.019 | - | 0.119 | | 1.09E+01 | 5.15E+00 | 1.37E-01 | 6.31E+00 | 0.010 | |
| 8/17 23:00 | -1850 | -2200 | 0.019 | - | 0.119 | | 1.09E+01 | 5.20E+00 | 1.36E-01 | 1.44E+01 | 0.011 | |
| 8/18 5:00 | -1850 | -2200 | 0.019 | - | 0.119 | | 1.09E+01 | 5.25E+00 | 1.36E-01 | 7.24E+00 | 0.010 | |
| 8/18 11:00 | -1850 | -2200 | 0.019 | - | 0.119 | | 1.09E+01 | 5.29E+00 | 1.36E-01 | 6.23E+00 | 0.010 | |
| 8/18 17:00 | -1850 | -2200 | 0.019 | - | 0.119 | | 1.09E+01 | 5.32E+00 | 1.35E-01 | 6.16E+00 | 0.010 | |
| 8/18 23:00 | -1850 | -2200 | 0.018 | - | 0.119 | | 1.09E+01 | 5.35E+00 | 1.35E-01 | 6.20E+00 | 0.010 | |
| 8/19 5:00 | -1850 | -2200 | 0.018 | - | 0.119 | | 1.09E+01 | 5.38E+00 | 1.34E-01 | 6.14E+00 | 0.012 | |
| 8/19 11:00 | -1850 | -2200 | 0.018 | - | 0.119 | | 1.09E+01 | 5.40E+00 | 1.34E-01 | 6.03E+00 | 0.009 | |
| 8/19 17:00 | -1850 | -2200 | 0.018 | - | 0.119 | | 1.08E+01 | 5.43E+00 | 1.33E-01 | 6.01E+00 | 0.009 | |
| 8/19 23:00 | -1850 | -2200 | 0.018 | - | 0.118 | | 1.08E+01 | 5.45E+00 | 1.33E-01 | 5.90E+00 | 0.008 | |
| 8/20 5:00 | -1850 | -2200 | 0.017 | - | 0.117 | | 1.08E+01 | 5.47E+00 | 1.32E-01 | 5.89E+00 | 0.012 | |
| 8/20 11:00 | -1850 | -2200 | 0.016 | - | 0.117 | | 1.08E+01 | 5.49E+00 | 1.32E-01 | 5.88E+00 | 0.010 | |
| 8/20 17:00 | -1850 | -2200 | 0.015 | - | 0.117 | | 1.08E+01 | 5.50E+00 | 1.31E-01 | 5.87E+00 | 0.010 | |
| 8/20 23:00 | -1850 | -2200 | 0.015 | - | 0.117 | | 1.08E+01 | 5.52E+00 | 1.31E-01 | 5.85E+00 | 0.010 | |
| 8/21 5:00 | -1850 | -2200 | 0.014 | - | 0.117 | | 1.08E+01 | 5.53E+00 | 1.31E-01 | 5.80E+00 | 0.010 | |
| 8/21 11:00 | -1850 | -2200 | 0.014 | - | 0.116 | | 1.08E+01 | 5.54E+00 | 1.30E-01 | 5.65E+00 | 0.011 | |
| 8/21 17:00 | -1850 | -2200 | 0.014 | - | 0.115 | | 1.08E+01 | 5.55E+00 | 1.30E-01 | 5.63E+00 | 0.010 | |
| 8/21 23:00 | -1850 | -2200 | 0.013 | - | 0.115 | | 1.08E+01 | 5.56E+00 | 1.29E-01 | 5.61E+00 | 0.011 | |
| 8/22 5:00 | -1850 | -2200 | 0.013 | - | 0.115 | | 1.08E+01 | 5.57E+00 | 1.29E-01 | 5.49E+00 | 0.010 | |

計器不良

計器不良

計器不良