


福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ



福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉 圧力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W (A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量 (mSv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----|
| 9/30 5:00 | -1800 | -2200 | 0.006 | - | 0.109 | | 8.84E+00 | 3.94E+00 | 1.28E-01 | 6.86E+00 | 0.010 | |
| 9/30 11:00 | -1850 | -2150 | 0.008 | - | 0.110 | | 8.83E+00 | 3.93E+00 | 1.28E-01 | 6.87E+00 | 0.009 | |
| 9/30 17:00 | -1850 | -2200 | 0.008 | - | 0.110 | | 8.82E+00 | 3.92E+00 | 1.28E-01 | 7.11E+00 | 0.009 | |
| 9/30 23:00 | -1850 | -2200 | 0.008 | - | 0.110 | | 8.80E+00 | 3.91E+00 | 1.28E-01 | 7.14E+00 | 0.008 | |
| 10/1 5:00 | -1850 | -2200 | 0.008 | - | 0.110 | | 8.79E+00 | 3.90E+00 | 1.28E-01 | 7.16E+00 | 0.008 | |
| 10/1 11:00 | -1850 | -2200 | 0.008 | - | 0.110 | | 8.78E+00 | 3.89E+00 | 1.28E-01 | 7.16E+00 | 0.009 | |
| 10/1 17:00 | -1850 | -2200 | 0.008 | - | 0.110 | | 8.77E+00 | 3.88E+00 | 1.27E-01 | 7.16E+00 | 0.009 | |
| 10/1 23:00 | -1850 | -2200 | 0.008 | - | 0.110 | | 8.76E+00 | 3.88E+00 | 1.27E-01 | 7.15E+00 | 0.009 | |
| 10/2 5:00 | -1800 | -2200 | 0.008 | - | 0.110 | | 8.75E+00 | 3.86E+00 | 1.27E-01 | 7.15E+00 | 0.008 | |
| 10/2 11:00 | -1800 | -2200 | 0.008 | - | 0.110 | | 8.75E+00 | 3.83E+00 | 1.27E-01 | 7.13E+00 | 0.010 | |
| 10/2 17:00 | -1800 | -2200 | 0.008 | - | 0.110 | | 8.74E+00 | 3.83E+00 | 1.27E-01 | 7.12E+00 | 0.010 | |
| 10/2 23:00 | -1850 | -2200 | 0.008 | - | 0.110 | | 8.73E+00 | 3.82E+00 | 1.27E-01 | 7.10E+00 | 0.009 | |
| 10/3 5:00 | -1800 | -2150 | 0.008 | - | 0.110 | | 8.72E+00 | 3.81E+00 | 1.27E-01 | 7.07E+00 | 0.008 | |
| 10/3 11:00 | -1800 | -2150 | 0.008 | - | 0.110 | | 8.71E+00 | 3.79E+00 | 1.28E-01 | 7.06E+00 | 0.008 | |
| 10/3 17:00 | -1800 | -2200 | 0.008 | - | 0.110 | | 8.70E+00 | 3.79E+00 | 1.28E-01 | 7.04E+00 | 0.008 | |
| 10/3 23:00 | -1800 | -2200 | 0.007 | - | 0.110 | | 8.70E+00 | 3.77E+00 | 1.28E-01 | 7.00E+00 | 0.008 | |
| 10/4 5:00 | -1800 | -2200 | 0.007 | - | 0.110 | | 8.70E+00 | 3.75E+00 | 1.28E-01 | 6.96E+00 | 0.009 | |
| 10/4 11:00 | -1850 | -2200 | 0.007 | - | 0.110 | | 8.69E+00 | 3.73E+00 | 1.27E-01 | 6.89E+00 | 0.009 | |
| 10/4 17:00 | -1850 | -2200 | 0.007 | - | 0.110 | | 8.68E+00 | 3.73E+00 | 1.27E-01 | 6.85E+00 | 0.009 | |
| 10/4 23:00 | -1850 | -2200 | 0.007 | - | 0.110 | | 8.68E+00 | 3.71E+00 | 1.27E-01 | 6.82E+00 | 0.009 | |
| 10/5 5:00 | -1850 | -2200 | 0.006 | - | 0.109 | | 8.68E+00 | 3.67E+00 | 1.27E-01 | 6.80E+00 | 0.009 | |
| 10/5 11:00 | -1850 | -2200 | 0.006 | - | 0.109 | | 8.67E+00 | 3.64E+00 | 1.26E-01 | 6.77E+00 | 0.008 | |
| 10/5 17:00 | -1800 | -2200 | 0.006 | - | 0.109 | | 8.66E+00 | 3.62E+00 | 1.26E-01 | 6.66E+00 | 0.009 | |
| 10/5 23:00 | -1800 | -2200 | 0.006 | - | 0.110 | | 8.66E+00 | 3.60E+00 | 1.25E-01 | 3.72E+00 | 0.009 | |
| 10/6 5:00 | -1800 | -2200 | 0.008 | - | 0.112 | | 8.65E+00 | 3.58E+00 | 1.25E-01 | 3.49E+00 | 0.009 | |

計器不良

計器不良

計器不良