


福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ



福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉 圧力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W (A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量 (mSv/h) | 備考 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10/22 5:00 | | -2200 | 0.077 | - | 0.121 | | 8.19E+00 | 3.17E+00 | 9.80E-02 | 4.06E+00 | 0.009 | 計器点検中(原子炉水位燃料域A系、原子炉圧力) |
| 10/22 11:00 | | -2200 | 0.077 | - | 0.122 | | 8.18E+00 | 3.17E+00 | 9.79E-02 | 2.90E+00 | 0.009 | 計器点検中(原子炉水位燃料域A系、原子炉圧力) |
| 10/22 17:00 | | -2200 | 0.021 | - | 0.122 | | 8.17E+00 | 3.18E+00 | 9.76E-02 | 2.62E+00 | 0.009 | |
| 10/22 23:00 | | -2200 | 0.022 | - | 0.122 | | 8.17E+00 | 3.18E+00 | 9.73E-02 | 3.13E+00 | 0.009 | |
| 10/23 5:00 | | -2200 | 0.022 | - | 0.123 | | 8.16E+00 | 3.18E+00 | 9.72E-02 | 3.67E+00 | 0.009 | |
| 10/23 11:00 | | -2200 | 0.022 | - | 0.123 | | 8.15E+00 | 3.18E+00 | 9.69E-02 | 3.72E+00 | 0.010 | |
| 10/23 17:00 | | -2200 | 0.022 | - | 0.123 | | 8.15E+00 | 3.18E+00 | 9.68E-02 | 3.77E+00 | 0.008 | |
| 10/23 23:00 | | -2200 | 0.022 | - | 0.123 | | 8.14E+00 | 3.19E+00 | 9.65E-02 | 3.79E+00 | 0.009 | |
| 10/24 5:00 | | -2200 | 0.022 | - | 0.123 | | 8.14E+00 | 3.18E+00 | 9.62E-02 | 3.93E+00 | 0.009 | |
| 10/24 11:00 | | -2200 | 0.022 | - | 0.123 | | 8.13E+00 | 3.17E+00 | 9.61E-02 | 3.96E+00 | 0.009 | |
| 10/24 17:00 | | -2200 | 0.022 | - | 0.123 | | 8.13E+00 | 3.17E+00 | 9.58E-02 | 3.96E+00 | 0.009 | |
| 10/24 23:00 | | -2200 | 0.022 | - | 0.123 | | 8.13E+00 | 3.16E+00 | 9.57E-02 | 3.94E+00 | 0.011 | |
| 10/25 5:00 | | -2200 | 0.022 | - | 0.123 | | 8.12E+00 | 3.16E+00 | 9.54E-02 | 3.92E+00 | 0.010 | |
| 10/25 9:00 | | -2200 | 0.022 | - | 0.123 | | 8.12E+00 | 3.15E+00 | 9.52E-02 | 3.91E+00 | 0.009 | |
| 10/25 17:00 | | -2200 | 0.022 | - | 0.123 | | 7.79E+00 | 6.26E+00 | 9.46E-02 | 7.86E+00 | 0.009 | |
| 10/25 23:00 | | -2200 | 0.022 | - | 0.123 | | 7.94E+00 | 3.50E+00 | 9.50E-02 | 4.19E+00 | 0.010 | |
| 10/26 5:00 | | -2200 | 0.021 | - | 0.122 | | 8.01E+00 | 3.25E+00 | 9.49E-02 | 4.04E+00 | 0.008 | |
| 10/26 11:00 | | -2200 | 0.021 | - | 0.122 | | 8.04E+00 | 3.19E+00 | 9.46E-02 | 3.96E+00 | 0.009 | |
| 10/26 17:00 | | -2150 | 0.021 | - | 0.122 | | 8.05E+00 | 3.16E+00 | 9.45E-02 | 3.91E+00 | 0.009 | |
| 10/26 23:00 | | -2200 | 0.021 | - | 0.122 | | 8.06E+00 | 3.14E+00 | 9.43E-02 | 3.87E+00 | 0.009 | |
| 10/27 5:00 | | -2200 | 0.021 | - | 0.122 | | 8.06E+00 | 3.13E+00 | 9.40E-02 | 3.84E+00 | 0.009 | |
| 10/27 11:00 | | -2150 | 0.021 | - | 0.122 | | 8.06E+00 | 3.11E+00 | 9.40E-02 | 3.80E+00 | 0.009 | |
| 10/27 17:00 | | -2150 | 0.021 | - | 0.122 | | 8.06E+00 | 3.12E+00 | 9.38E-02 | 3.78E+00 | 0.009 | |
| 10/27 23:00 | | -2200 | 0.021 | - | 0.121 | | 8.05E+00 | 3.11E+00 | 9.36E-02 | 3.74E+00 | 0.008 | |
| 10/28 5:00 | | -2200 | 0.021 | - | 0.121 | | 8.05E+00 | 3.09E+00 | 9.33E-02 | 3.69E+00 | 0.009 | |

DS

計器不良

計器不良

計器不良