


福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ



福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

平成23年11月11日訂正

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉 圧力 (MPa) | B系 原子炉 圧力 (MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W (A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御室 線量 (mSv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----|
| 11/1 5:00 | | -2111 | 0.008 | - | 0.110 | | 7.79E+00 | 3.09E+00 | 9.00E-02 | 3.32E+00 | | |
| 11/1 11:00 | | -2109 | 0.007 | - | 0.110 | | 7.79E+00 | 3.07E+00 | 9.00E-02 | 3.29E+00 | 0.009 | |
| 11/1 17:00 | | -2105 | 0.007 | - | 0.110 | | 7.79E+00 | 3.09E+00 | 9.00E-02 | 3.29E+00 | | |
| 11/1 23:00 | | -2110 | 0.007 | - | 0.110 | | 7.76E+00 | 3.09E+00 | 9.00E-02 | 3.29E+00 | | |
| 11/2 5:00 | | -2112 | 0.007 | - | 0.109 | | 7.77E+00 | 3.07E+00 | 9.00E-02 | 3.29E+00 | | |
| 11/2 11:00 | | -2107 | 0.007 | - | 0.109 | | 7.77E+00 | 3.06E+00 | 9.00E-02 | 3.27E+00 | 0.010 | |
| 11/2 17:00 | | -2105 | 0.007 | - | 0.109 | | 7.77E+00 | 3.06E+00 | 9.00E-02 | 3.30E+00 | | |
| 11/2 23:00 | | -2107 | 0.007 | - | 0.109 | | 7.77E+00 | 3.06E+00 | 9.00E-02 | 3.30E+00 | | |
| 11/3 5:00 | | -2107 | 0.007 | - | 0.110 | | 7.77E+00 | 3.06E+00 | 9.00E-02 | 3.32E+00 | | |
| 11/3 11:00 | | -2105 | 0.007 | - | 0.109 | | 7.77E+00 | 3.04E+00 | 9.00E-02 | 3.33E+00 | | |
| 11/3 17:00 | | -2103 | 0.007 | - | 0.109 | | 7.73E+00 | 3.04E+00 | 9.00E-02 | 3.34E+00 | 0.009 | |
| 11/3 23:00 | | -2105 | 0.007 | - | 0.109 | | 7.73E+00 | 3.04E+00 | 9.00E-02 | 3.34E+00 | | |
| 11/4 5:00 | | -2107 | 0.007 | - | 0.109 | | 7.73E+00 | 3.02E+00 | 9.00E-02 | 3.33E+00 | | |
| 11/4 11:00 | | -2106 | 0.008 | - | 0.110 | | 7.73E+00 | 3.03E+00 | 9.00E-02 | 3.36E+00 | | |
| 11/4 17:00 | | -2104 | 0.008 | - | 0.110 | | 7.73E+00 | 3.03E+00 | 9.00E-02 | 3.36E+00 | 0.010 | |
| 11/4 23:00 | | -2109 | 0.008 | - | 0.110 | | 7.73E+00 | 3.03E+00 | 9.00E-02 | 3.36E+00 | | |
| 11/5 5:00 | | -2108 | 0.008 | - | 0.109 | | 7.69E+00 | 3.01E+00 | 8.00E-02 | 3.36E+00 | | |
| 11/5 11:00 | | -2107 | 0.008 | - | 0.109 | | 7.71E+00 | 3.01E+00 | 8.00E-02 | 3.44E+00 | | |
| 11/5 17:00 | | -2105 | 0.008 | - | 0.110 | | 7.69E+00 | 3.01E+00 | 8.00E-02 | 3.46E+00 | 0.010 | |
| 11/5 23:00 | | -2105 | 0.008 | - | 0.110 | | 7.69E+00 | 3.00E+00 | 8.00E-02 | 3.53E+00 | | |
| 11/6 5:00 | | -2105 | 0.008 | - | 0.110 | | 7.71E+00 | 3.00E+00 | 8.00E-02 | 3.58E+00 | | |
| 11/6 11:00 | | -2105 | 0.008 | - | 0.110 | | 7.71E+00 | 3.00E+00 | 8.00E-02 | 3.59E+00 | | |
| 11/6 17:00 | | -2107 | 0.008 | - | 0.110 | | 7.71E+00 | 3.00E+00 | 8.00E-02 | 3.61E+00 | 0.010 | |
| 11/6 23:00 | | -2107 | 0.008 | - | 0.110 | | 7.71E+00 | 3.00E+00 | 8.00E-02 | 3.59E+00 | | |
| 11/7 5:00 | | -2107 | 0.008 | - | 0.110 | | 7.67E+00 | 2.98E+00 | 8.00E-02 | 3.59E+00 | | |

DS

計器不良

計器不良

計器不良 1日1回データ採取