


福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ



福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉 圧力 (MPa) | B系 原子炉 圧力 (MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 備考 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 11/4 5:00 | | -1780 | 0.012 | - | 0.1234 | 0.093 | 1.00E-02 | 2.16E+01 | 6.70E-01 | 6.90E-01 | |
| 11/4 11:00 | | -1780 | 0.012 | - | 0.1235 | 0.092 | 1.00E-02 | 1.90E+01 | 6.70E-01 | 6.90E-01 | |
| 11/4 17:00 | | -1780 | 0.012 | - | 0.1232 | 0.093 | 1.00E-02 | 1.83E+01 | 6.70E-01 | 6.90E-01 | |
| 11/4 23:00 | | -1790 | 0.013 | - | 0.1234 | 0.089 | 1.00E-02 | 2.62E+01 | 6.70E-01 | 6.90E-01 | |
| 11/5 5:00 | | -1790 | 0.013 | - | 0.1232 | 0.082 | 1.00E-02 | 2.45E+01 | 6.70E-01 | 6.90E-01 | |
| 11/5 11:00 | | -1780 | 0.013 | - | 0.1230 | 0.084 | 1.00E-02 | 2.15E+02 | 6.70E-01 | 6.90E-01 | |
| 11/5 17:00 | | -1770 | 0.013 | - | 0.1230 | 0.085 | 1.00E-02 | 1.80E+01 | 6.70E-01 | 6.90E-01 | |
| 11/5 23:00 | | -1770 | 0.013 | - | 0.1227 | 0.085 | 1.00E-02 | 1.94E+01 | 6.70E-01 | 6.90E-01 | |
| 11/6 5:00 | | -1780 | 0.013 | - | 0.1226 | 0.085 | 1.00E-02 | 2.32E+01 | 6.70E-01 | 6.90E-01 | |
| 11/6 11:00 | | -1770 | 0.013 | - | 0.1223 | 0.085 | 1.00E-02 | 1.83E+01 | 6.70E-01 | 6.90E-01 | |
| 11/6 17:00 | | -1790 | 0.012 | - | 0.1222 | 0.083 | 1.00E-02 | 2.82E+02 | 6.70E-01 | 6.90E-01 | |
| 11/6 23:00 | | -1800 | 0.012 | - | 0.1219 | 0.083 | 1.00E-02 | 2.16E+01 | 6.70E-01 | 6.90E-01 | |
| 11/7 5:00 | | -1800 | 0.012 | - | 0.1218 | 0.083 | 1.00E-02 | 1.69E+01 | 6.70E-01 | 6.90E-01 | |
| 11/7 11:00 | | -1790 | 0.012 | - | 0.1217 | 0.084 | 1.00E-02 | 2.01E+01 | 6.70E-01 | 6.90E-01 | |
| 11/7 17:00 | | -1790 | 0.012 | - | 0.1217 | 0.084 | 1.00E-02 | 1.74E+01 | 6.70E-01 | 6.90E-01 | |
| 11/7 23:00 | | -1810 | 0.012 | - | 0.1217 | 0.082 | 1.00E-02 | 2.06E+02 | 6.70E-01 | 6.90E-01 | |
| 11/8 5:00 | | -1810 | 0.012 | - | 0.1215 | 0.081 | 1.00E-02 | 1.83E+02 | 6.70E-01 | 7.00E-01 | |
| 11/8 11:00 | | -1800 | 0.012 | - | 0.1216 | 0.083 | 1.00E-02 | 1.62E+02 | 6.70E-01 | 7.00E-01 | |
| 11/8 17:00 | | -1800 | 0.012 | - | 0.1216 | 0.083 | 1.00E-02 | 1.53E+02 | 6.70E-01 | 7.00E-01 | |
| 11/8 23:00 | | -1820 | 0.012 | - | 0.1214 | 0.081 | 1.00E-02 | 1.46E+02 | 6.70E-01 | 7.00E-01 | |
| 11/9 5:00 | | -1830 | 0.010 | - | 0.1214 | 0.082 | 1.00E-02 | 1.51E+02 | 6.70E-01 | 7.00E-01 | |
| 11/9 11:00 | | -1820 | 0.010 | - | 0.1214 | 0.084 | 1.00E-02 | 1.53E+02 | 6.70E-01 | 7.00E-01 | |
| 11/9 17:00 | | -1820 | 0.010 | - | 0.1214 | 0.083 | 1.00E-02 | 1.47E+02 | 6.70E-01 | 7.00E-01 | |
| 11/9 23:00 | | -1830 | 0.010 | - | 0.1214 | 0.082 | 1.00E-02 | 1.39E+01 | 6.70E-01 | 7.00E-01 | |
| 11/10 5:00 | | -1840 | 0.011 | - | 0.1215 | 0.081 | 1.00E-02 | 1.28E+01 | 6.70E-01 | 7.00E-01 | |
| 11/10 11:00 | | -1820 | 0.011 | - | 0.1215 | 0.083 | 1.00E-02 | 1.29E+01 | 6.70E-01 | 7.00E-01 | |

DS

計器不良 計器不良