地下貯水槽 分析結果

< 参 考 資 料 > 平成25年4月10日 東京電力株式会社

【試料採取場所】地下貯水槽i ドレン孔水 北東側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)06:30

【分析結果】

|--|

核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
I-131	検出限界値未満	2. 9×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 0×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 9×10 ⁻²	約30年
全ベータ	検出限界値未満	3. 2×10 ⁻²	-

全ガンマ放射性物質濃度:検出限界値未満

【試料採取場所】地下貯水槽i ドレン孔水 南西側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)06:30

【分析結果】

塩素濃度	7 p p m		
核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
I-131	検出限界値未満	2. 8×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 1×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 8×10 ⁻²	約30年
全ベータ	検出限界値未満	3. 2×10 ⁻²	_

【試料採取場所】地下貯水槽 ii ドレン孔水 北東側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)06:30

【分析結果】

<u>塩素濃度</u> 15ppm		
	塩素濃度	15ppm

核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Ba/cm ³)	半減期
l-131	検出限界値未満	3. 0×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 1×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 6×10 ⁻²	約30年
全ベータ	6. 2×10¹	3. 2×10 ⁻²	_

全ガンマ放射性物質濃度:検出限界値未満

【試料採取場所】地下貯水槽 ii ドレン孔水 南西側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)06:30

【分析結果】

塩素濃度	7 p p m		
核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
I-131	検出限界値未満	2. 6×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	4. 9×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 5×10 ⁻²	約30年
全ベータ	検出限界値未満	3. 2×10 ⁻²	_

【試料採取場所】地下貯水槽 iii ドレン孔水 北東側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)06:30

【分析結果】

塩素濃度	6ppm

核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
l-131	検出限界値未満	2. 8×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 5×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 9×10 ⁻²	約30年
全ベータ	4. 2×10 ⁻²	3. 2×10 ⁻²	-

全ガンマ放射性物質濃度:検出限界値未満

【試料採取場所】地下貯水槽 iii ドレン孔水 南西側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)06:30

【分析結果】

塩素濃度	4ppm		
核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
I-131	検出限界値未満	2. 6×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 3×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 9×10 ⁻²	約30年
全ベータ	7. 7×10 ⁻²	3. 2×10 ⁻²	_

【試料採取場所】地下貯水槽iv ドレン孔水 北東側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)06:30

【分析結果】

塩素濃度 10ppm		
	塩素濃度	10ppm

核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Ba/cm ³)	半減期
l-131	検出限界値未満	2. 4×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 3×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 8×10 ⁻²	約30年
全ベータ	6. 7×10 ⁻²	3. 2×10 ⁻²	_

全ガンマ放射性物質濃度:検出限界値未満

【試料採取場所】地下貯水槽iv ドレン孔水 南西側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)06:30

【分析結果】

塩素濃度	7 p p m		
核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
I-131	検出限界値未満	2. 5×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 1×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 7×10 ⁻²	約30年
全ベータ	検出限界値未満	3. 2×10 ⁻²	_

【試料採取場所】地下貯水槽マードレン孔水 北東側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)06:30

【分析結果】

	塩素濃度	6ppm
--	------	------

核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Ba/cm ³)	半減期
l-131	検出限界値未満	2. 2×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 0×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 8×10 ⁻²	約30年
全ベータ	3. 1×10 ⁻¹	3. 2×10 ⁻²	<u> </u>

全ガンマ放射性物質濃度:検出限界値未満

【試料採取場所】地下貯水槽 / ドレン孔水 南西側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)06:30

【分析結果】

塩素濃度	7ppm		
核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
I-131	検出限界値未満	2. 5×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	4. 8×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 5×10 ⁻²	約30年
全ベータ	検出限界値未満	3. 2×10 ⁻²	_

【試料採取場所】地下貯水槽vi ドレン孔水 北東側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)06:30

【分析結果】

全ベータ

塩素濃度	9pm		
核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
l-131	検出限界値未満	2. 5×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 0×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 5×10 ⁻²	約30年

3. 2×10^{-2}

全ガンマ放射性物質濃度:検出限界値未満

検出限界値未満

【試料採取場所】地下貯水槽vi ドレン孔水 南西側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)06:30【分析結果】

塩素濃度	5ppm		
核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
I-131	検出限界値未満	2. 6×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 2×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 8×10 ⁻²	約30年
全ベータ	4. 4×10 ⁻²	3. 2×10 ⁻²	_

【試料採取場所】地下貯水槽vii ドレン孔水 北東側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)06:30

【分析結果】

	塩素濃度	7ppm	
i			
	++ 1=	+40+44+665)#1 ct (D / 3)	+4-1170-00 /5 / 0

核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Ba/cm ³)	半減期
l-131	検出限界値未満	2. 2×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	4. 9×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 6×10 ⁻²	約30年
全ベータ	検出限界値未満	3. 2×10 ⁻²	_

全ガンマ放射性物質濃度:検出限界値未満

【試料採取場所】地下貯水槽vii ドレン孔水 南西側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)06:30

【分析結果】

塩素濃度	7 p p m		
核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
I-131	検出限界値未満	2. 7×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	4. 9×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 9×10 ⁻²	約30年
全ベータ	検出限界値未満	3. 2×10 ⁻²	_

【試料採取場所】地下貯水槽 ; 漏洩検知孔水 北東側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)08:35

【分析結果】

塩素濃度	910ppm

核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Ba/cm ³)	半減期
l-131	検出限界値未満	1. 3×10 ⁻¹	約8日
Cs-134	検出限界値未満	1. 8×10 ⁻¹	約2年
Cs-137	検出限界値未満	9. 7×10 ⁻²	約30年
全ベータ	1. 0×10 ⁴	3. 1×10°	_

全ガンマ放射性物質濃度: 1. 9×10¹ (Bq/cm³)

(内訳) Sb-125:1. 8×10¹ (Bq/cm³)、Ru-106:1. 2×10⁰ (Bq/cm³)

【試料採取場所】地下貯水槽 i 漏洩検知孔水 南西側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)08:30

【分析結果】

|--|

核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
I-131	検出限界値未満	2. 8×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 0×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 9×10 ⁻²	約30年
全ベータ	5. 3×10 ⁻²	3. 1×10 ⁻²	_

【試料採取場所】地下貯水槽 ii 漏洩検知孔水 北東側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)08:15

【分析結果】

塩素濃度	390ppm

核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Ba/cm ³)	半減期
I-131	検出限界値未満	8. 4×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	6. 8×10 ⁻²	約2年
Cs-137	1. 4×10 ⁻¹	8. 1×10 ⁻²	約30年
全ベータ	5. 4×10 ³	3. 1×10°	_

全ガンマ放射性物質濃度: 1. 4×10⁻¹ (Bq/cm³)

12nnm

2. 3×10°

【試料採取場所】地下貯水槽 ii 漏洩検知孔水 南西側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)08:20

【分析結果】

抬表迪舟

全ベータ

<u> </u>	I Z D D M		
核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
I-131	検出限界値未満	3. 0×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 4×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 8×10 ⁻²	約30年

3. 1×10^{-2}

【試料採取場所】地下貯水槽 iii 漏洩検知孔水 北東側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)08:55

【分析結果】

	塩素濃度	5ppm
--	------	------

核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
l-131	検出限界値未満	2. 3×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 0×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 7×10 ⁻²	約30年
全ベータ	4. 9×10 ⁻²	3. 1×10 ⁻²	-

全ガンマ放射性物質濃度: 検出限界値未満

【試料採取場所】地下貯水槽 iii 漏洩検知孔水 南西側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)08:50

【分析結果】

塩素濃度	430ppm		
核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
I-131	検出限界値未満	5. 9×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	6. 6×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	7. 9×10 ⁻²	約30年
全ベータ	1. 6×10 ³	3. 1×10°	_

【試料採取場所】地下貯水槽iv 漏洩検知孔水 北東側 【試料採取日時】平成25年4月9日(火)09:00 【分析結果】

塩素濃度	12ppm

核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Ba/cm ³)	半減期
I-131	検出限界値未満	2. 7×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 2×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 6×10 ⁻²	約30年
全ベータ	2. 0×10 ⁻¹	3. 1×10 ⁻²	<u> </u>

全ガンマ放射性物質濃度:検出限界値未満

【試料採取場所】地下貯水槽iv 漏洩検知孔水 南西側 【分析結果】

※ 分析に必要となる試料量を採取できなかったため、欠測

【試料採取場所】地下貯水槽vi 漏洩検知孔水 北東側 【試料採取日時】平成25年4月9日(火)09:15 【分析結果】

塩素濃度	9pm

核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Ba/cm ³)	半減期
I-131	検出限界値未満	3. 0×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 2×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 9×10 ⁻²	約30年
全ベータ	5. 9×10 ⁻²	3. 1×10 ⁻²	_

全ガンマ放射性物質濃度:検出限界値未満

【試料採取場所】地下貯水槽 vi 漏洩検知孔水 南西側 【分析結果】

※ 分析に必要となる試料量を採取できなかったため、欠測

【試料採取場所】地下貯水槽 i ドレン孔水 北東側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)17:40

【分析結果】

塩素濃度	7ppm
	. 10 10

核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
l-131	検出限界値未満	2. 7×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 5×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 8×10 ⁻²	約30年
全ベータ	1. 1×10 ⁻¹	3. 1×10 ⁻²	-

全ガンマ放射性物質濃度:検出限界値未満

【試料採取場所】地下貯水槽 i ドレン孔水 南西側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)17:40

11000

6. 1×10⁻²

【分析結果】

全ベータ

	140011		
核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
l-131	検出限界値未満	3. 1×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 4×10 ⁻²	約2年
Cs-137	棒 出限界值未満	6 9×10 ⁻²	約30年

3. 1×10^{-2}

【試料採取場所】地下貯水槽 i 漏洩検知孔水 北東側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)13:40

【分析結果】

塩素濃度	1100pm

核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
l-131	検出限界値未満	1. 3×10 ⁻¹	約8日
Cs-134	検出限界値未満	1. 8×10 ⁻¹	約2年
Cs-137	検出限界値未満	8. 6×10 ⁻²	約30年
全ベータ	1. 5×10 ⁴	3. 1×10°	<u> </u>

全ガンマ放射性物質濃度: 2. 3×10¹ (Bq/cm³)

(内訳) Sb-125:2. 1×10^{1} (Bq/cm³)、Ru-106:1. 5×10^{0} (Bq/cm³)

【試料採取場所】地下貯水槽 i 漏洩検知孔水 南西側

【試料採取日時】平成25年4月9日(火)13:20

【分析結果】

塩素濃度	9ppm

核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm ³)	半減期
I-131	検出限界値未満	2. 8×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 0×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 9×10 ⁻²	約30年
全ベータ	6. 8×10 ⁻²	3. 1×10 ⁻²	

【試料採取場所】地下貯水槽 i 漏洩検知孔水 北東側 【試料採取日時】平成25年4月8日(月)14:01

【分析結果】

	塩素濃度	8ppm
--	------	------

核種	放射性物質濃度(Bq/cm ³)	検出限界値(Bq/cm³)	半減期
l-131	検出限界値未満	3. 0×10 ⁻²	約8日
Cs-134	検出限界値未満	5. 4×10 ⁻²	約2年
Cs-137	検出限界値未満	6. 9×10 ⁻²	約30年
全ベータ	4. 7×10 ⁻²	3. 1×10 ⁻²	_