

< 参考資料 >
 平成25年10月26日
 東京電力株式会社

台風27号接近に伴う汚染水貯蔵タンク堰内溜まり水分析結果

(単位: Bq/L)

サンプリング場所	H1東 堰内4角	H2北 堰内4角	H2南 堰内4角	H3 堰内4角	H4北 堰内4角	H4東 堰内4角	H4 堰内4角	H5 堰内4角	H6 堰内4角	B南 堰内4角	B北 堰内4角	G6南 堰内4角	排水基準
サンプリング日時	H25.10.26 1:15	H25.10.26 1:20	H25.10.26 1:10	H25.10.26 1:00	H25.10.26 1:55	H25.10.26 1:43	H25.10.26 1:35	H25.10.26 1:35	H25.10.26 1:45	H25.10.26 2:40	H25.10.26 1:45	H25.10.26 2:00	
Cs - 137	ND (< 15)	ND (< 15)	ND (< 15)	ND (< 16)	80	17	ND (< 15)	ND (< 15)	ND (< 16)	170	90	ND (< 15)	25
Cs - 134	ND (< 11)	ND (< 12)	ND (< 12)	ND (< 12)	30	ND (< 11)	ND (< 12)	ND (< 11)	ND (< 11)	55	39	ND (< 12)	15
Sr - 90	43	65	1,400	820	13,000	490	33	140	72	130	18	18	10
全	-	-	9,100	-	490,000	-	-	-	-	-	-	-	-

サンプリング場所	H9 堰内4角	H9西 堰内4角	C東 堰内4角	C西 堰内4角	E 堰内6カ所	G4南 堰内4角	G6北 堰内4角	H8北 堰内4角	H8南 堰内4角	G3東 堰内4角	G3北 堰内4角	G3西 堰内4角	排水基準
サンプリング日時	H25.10.26 0:37	H25.10.26 0:30	H25.10.26 0:25	H25.10.26 0:15	H25.10.26 0:05	H25.10.25 11:50	H25.10.25 12:20	H25.10.26 0:02	H25.10.26 3:05	H25.10.26 0:15	H25.10.26 0:30	H25.10.26 0:50	
Cs - 137	ND (< 15)	ND (< 16)	ND (< 15)	ND (< 15)	ND (< 15)	ND (< 15)	ND (< 16)	ND (< 16)	ND (< 16)	ND (< 15)	ND (< 15)	ND (< 15)	25
Cs - 134	ND (< 11)	ND (< 12)	ND (< 12)	ND (< 11)	ND (< 11)	ND (< 11)	ND (< 11)	ND (< 12)	ND (< 12)	ND (< 12)	ND (< 12)	ND (< 13)	15
Sr - 90	2.2	2.8	3.3	ND (< 2.2)	4.4	2.7	9.5	5.0	4.5	2.2	ND (< 2.2)	ND (< 2.2)	10

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。