

## 福島第一原子力発電所構内H4エリア、Bエリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（南放水口・排水路）

単位: Bq/L

|              | 南放水口付近 <sup>注1</sup> 海水<br>(排水路出口付近)<br>(T-2) | B-C排水路<br>合流地点 <sup>注2</sup><br>(C-1) | タンク脇側溝<br>(X-2) | タンク脇側溝<br>(C排水路の<br>合流点前)<br>(X-1) | C排水路と<br>タンク脇側溝<br>合流点<br>(C-1-1) | B排水路内採取地点                 |                 |                       | B排水路<br>ふれあい交差<br>点近傍 <sup>注3</sup><br>(B-0-1) | C排水路<br>正門近傍 <sup>注3</sup><br>(C-0) | C排水路<br>35m盤出口<br>(C-2) |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|
|              |   |                                       |                 |                                    |                                   | 8/21高線量率<br>測定箇所<br>(B-1) | B-1の下流<br>(B-2) | C排水路合流<br>点前<br>(B-3) |  |                                     |                         |
| 採取日          | 10月12日  | 10月12日                                | 10月12日          | 10月12日                             | 10月12日                            | 10月12日                    | 10月12日          | 10月12日                | 10月12日   | 10月12日                              | 10月12日                  |
| 採取時刻         | 10:50   | 12:10                                 | 11:30           | 11:40                              | 12:00                             | ※                         | ※               | ※                     | 12:30  | 12:40                               | 11:15                   |
| Cs-134(約2年)  | ND(1.4)                                       | ND(19)                                | 54              | 72                                 | ND(19)                            | ※                         | ※               | ※                     | ND(18)   | ND(19)                              | ND(20)                  |
| Cs-137(約30年) | ND(1.4)                                       | ND(27)                                | 130             | 120                                | ND(26)                            | ※                         | ※               | ※                     | 29   | ND(26)                              | ND(26)                  |
| 全β           | ND(17)  | ND(12)                                | 4,900           | 4,300                              | ND(12)                            | ※                         | ※               | ※                     | 36   | ND(12)                              | ND(12)                  |

注1: 1~4号機放水口から南側約330m地点(T-2)

注2: 8/19採取(8/20公表)、8/20採取(8/21公表)したコア倉庫前側溝と同じ地点

注3: タンクエリアへの排水路の流入箇所

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

※水が無く、採取できず。

