

地下貯水槽 分析結果(2015年5月14日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	7:22	7:16	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	41	ND(24)	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	7:25	7:19	/	/	/	/	7:23	採取できず	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	2,300	9,000	/	/	/	/	ND(22)		/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。