

地下貯水槽 分析結果(2015年8月13日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	6:28	6:17	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	78	ND(22)	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							/		/					
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	6:33	6:22	/	/	/	/	6:07	採取できず	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	3,100	11,000	/	/	/	/	ND(22)		/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。