

## 地下貯水槽 分析結果(2015年8月19日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	6:24		6:52											
全ベータ(Bq/L)	73		32											

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻	6:30	6:42	6:15	6:47										
全ベータ(Bq/L)	76,000	ND(22)	52,000	ND(22)										

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。