

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8					
	ND(5.7)	ND(6.6)	ND(5.5)	ND(6.2)	ND(6.8)	ND(5.4)	ND(5.7)	ND(5.7)	ND(7.0)	ND(6.6)	ND(5.9)	ND(7.3)	ND(7.0)	ND(6.4)	ND(6.6)					
	ND(6.3)	ND(5.7)	ND(6.6)	ND(6.4)	ND(6.4)	ND(5.9)	ND(6.3)	ND(6.3)	ND(5.9)	ND(5.9)	ND(5.7)	ND(6.6)	ND(5.5)	ND(5.7)	ND(5.5)					
	ND(5.5)	ND(5.9)	ND(5.5)	ND(5.9)	ND(7.2)	ND(6.2)	ND(6.2)	ND(6.2)	ND(7.5)	ND(6.4)	ND(6.2)	ND(7.0)	ND(6.4)	ND(6.6)	ND(7.0)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(5.6)	ND(7.0)	ND(7.0)	ND(7.0)	ND(7.0)	ND(5.5)	ND(6.8)	ND(7.2)	ND(6.0)	ND(6.4)	ND(6.2)	ND(6.8)	ND(6.3)	ND(5.5)	ND(7.3)					
	-	ND(5.1)	-	-	-	-	-	-	ND(6.1)	-	-	-	-	-	-					
	ND(7.6)	ND(7.1)	ND(7.7)	ND(7.1)	ND(8.2)	ND(6.8)	ND(6.6)	ND(6.6)	ND(9.0)	ND(7.6)	ND(8.2)	ND(8.3)	ND(6.3)	ND(7.6)	ND(8.5)					
	ND(6.5)	ND(6.4)	ND(7.2)	ND(6.4)	ND(7.5)	ND(6.4)	ND(7.4)	ND(7.2)	ND(6.3)	ND(7.4)	ND(7.2)	ND(6.6)	ND(7.2)	ND(7.4)	ND(6.4)					
	ND(6.0)	ND(7.1)	ND(5.7)	ND(6.5)	ND(6.5)	ND(5.9)	ND(5.6)	ND(6.3)	ND(6.6)	ND(6.8)	ND(5.7)	ND(5.5)	ND(6.1)	ND(6.8)	ND(7.5)					

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8					
	ND(11)	ND(9.1)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(9.5)	ND(9.6)	ND(11)	ND(9.9)	ND(14)	ND(10)	ND(12)	ND(9.6)	ND(11)	ND(11)					
	ND(9.9)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(9.9)	ND(9.6)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(10)					
	ND(10)	ND(11)	ND(9.8)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(10)	ND(9.6)	ND(9.2)	ND(9.8)	ND(9.8)	ND(11)	ND(14)	ND(9.9)	ND(10)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(11)	ND(9.2)	ND(11)	ND(9.5)	ND(9.1)	ND(15)	ND(11)	ND(14)	ND(9.6)	ND(9.6)	ND(9.8)	ND(11)	ND(9.6)	ND(9.4)	ND(9.1)					
	-	ND(11)	-	-	-	-	-	-	ND(10)	-	-	-	-	-	-					
	16	16	23	15	21	17	20	25	19	ND(11)	23	20	28	27	20					
	ND(10)	ND(9.3)	ND(9.3)	ND(9.1)	ND(9.7)	ND(11)	ND(11)	ND(9.6)	ND(9.9)	ND(9.1)	ND(10)	ND(10)	ND(16)	ND(8.9)	ND(10)					
	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(10)	ND(11)	ND(11)	ND(11)	ND(10)	ND(11)	ND(10)	ND(9.4)	ND(9.9)	ND(10)	ND(10)					

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8					
	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(18)	ND(17)	ND(18)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(17)					
	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)					
	ND(17)	ND(18)	ND(17)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(17)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(19)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(18)	ND(17)	ND(16)					
	-	ND(18)	-	-	-	-	-	-	ND(18)	-	-	-	-	-	-					
	68	95	100	53	72	53	78	100	91	55	120	84	95	100	96					
	ND(18)	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(16)	ND(17)	ND(17)	ND(18)	ND(17)	ND(17)	ND(18)	ND(17)	ND(16)	ND(17)					
	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(16)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)					

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29~)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26~)
 を追加で測定。(2011/5/30~)
 を追加で測定。(2011/8/2~)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<測定箇所>
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東