

地下貯水槽 分析結果(2016年8月18日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	7:46	7:53	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	890	ND(26)	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	7:23	6:58	/	/	7:44	6:31	/	/	/	/	採取できず	採取できず	/	/
全ベータ(Bq/L)	140,000	2,300	/	/	70,000	4,400	/	/	/	/			/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。